




DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE


Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Manual de instrucciones	es
Istruzioni d'uso	it
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	no
Bruksanvisning	sv
Käyttöohje	fi
Manual de instruções	pt
Οδηγίες χρησεως	el
Инструкция по эксплуатации	ru
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
دليل الاستعمال	ar




1




CE




9




10




11



12



13



ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Leņķa slīpmašīna

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šo instrukciju.

Vienmēr uzglabājiet instrukciju kopā ar ie-kārtu.

Ja iekārta tiek nodota citai personai, iekārtai obligāti jāpievieno arī instrukcija.

Saturs	Lappuse
1 Vispārēja informācija	211
2 Apraksts	212
3 Patēriņa materiāli	215
4 Tehniskie parametri	216
5 Drošība	217
6 Lietošanas uzsākšana	221
7 Lietošana	223
8 Apkope un uzturēšana	224
9 Traucējumu diagnostika	225
10 Nokalpojošo instrumentu utilizācija	225
11 Iekārtas ražotāja garantija	225
12 EK atbilstības deklarācija (oriģināls)	226

■ Skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem. Attēli ir atrodami lietošanas pamācības vāka atvērumā. Lasot lietošanas pamācību, turiet šo atvērumu priekšā.

Šīs lietošanas instrukcijas tekstā ar vārdu "iekārta" vienmēr jāsaprot leņķa slīpmašīna DCG 125-S, DAG 125-S vai DAG 125-SE.

Vadības elementi un iekārtas daļas ■

- ① Ventilācijas atveres
- ② leslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
- ③ Vibrāciju slāpējošs sānu rokturis
- ④ Vārpstas bloķēšanas taustiņš
- ⑤ Pārsega atbloķēšanas taustiņš
- ⑥ Vārpsta
- ⑦ Aizsargpārsegs
- ⑧ Fiksācijas atloks ar apāļa šķērsgrizezuma gredzenu
- ⑨ Abrazīvā grizejērija / raupījās slīpēšanas ripa
- ⑩ Fiksācijas uzgrieznis
- ⑪ Ātrdarbības fiksācijas uzgrieznis "Kwik-Lock" (op-cija)
- ⑫ Fiksācijas atslēga
- ⑬ Rotācijas ātruma regulators (DAG 125-SE)
- ⑭ Neslidoša satveršanas virsma

lv

1 Vispārēja informācija

1.1 Signālvārdi un to nozīme

BRIESMAS

Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

Pievērš uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt smagus traumas vai pat nāvi.

UZMANĪBU

Šo uzrakstu lieto, lai pievērstu uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt traumas vai materiālus zaudējumus.

NORĀDĪJUMS

Šo uzrakstu lieto lietošanas norādījumiem un citai node-rīgai informācijai.

1.2 Piktogrammu skaidrojums un citi norādījumi

Brīdinājuma zīmes



Brīdinājums
par vispārēju
bīstamību



Brīdinājums
par bīstamu
elektrisko
spriegumu



Brīdinājums
par karstu
vīsmu

Pienākumu uzliekošas zīmes



Lietojiet aizsargbrilles



Lietojiet aizsargķiveri



Lietojiet skanas slāpētājus



Lietojiet aizsargcimdus



Lietojiet vieglu elpvadu aizsargmasku

Simboli



Pirms lietošanas izlasiet instrukciju



Nododiet otrreizējai pārstrādei



Volti



Ampēri

lv



n

/min

RPM

Mainīstrāva

Nominālais apgriezienu skaits

Apgriezienu skaits minūtē

Apgriezienu skaits minūtē



Diametrs

Ar divkāršu izolāciju

Identifikācijas datu novietojums uz iekārtas

Iekārtas tips, artikula numurs, izlaides gads un tehniskais standarts ir norādīts uz instrumenta identifikācijas datu plāksnītes. Sērijas numurs ir atrodamis uz motora korpusa, apakšpusē. Ierakstiet šos datus lietošanas instrukcijā un vienmēr norādiet, kontaktējoties ar Hilti pārstāvi vai servisa nodalīju.

Tips:

Sērijas Nr.:

2 Apraksts

2.1 Izmantošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem

Iekārtai ir paredzēta metālisku un minerālu materiālu griešanai un raupjai slīpēšanai, nepievadot ūdeni. Akmens griešanai obligāti jālieto vadotnes sīldnis.

Iespējamā lietojuma joma: būvobjekts, darbnīca, remontdarbi, pārbūve un jaunceltnes.

Iekārtu drīkst lietot tikai ar tādu tīkla spriegumu un frekvenci, kas atbilst norādījumiem uz tās datu plāksnītes.

Metālapstrāde: griešana, raupjā slīpēšana.

Minerālu virsmu apstrāde: griešana, rievošana, lietojot atbilstīgo pārsegu (DC-EX), raupjā slīpēšana, lietojot atbilstīgo pārsegu (DG-EX).

Lietojet tikai tādus darba instrumentus (raupjās slīppripas, abrazīvās griezējripas utt.), kas paredzētas rotācijas ātrumam vismaz 11000 apgr./min, ar maksimālo biezumu 6,4 mm, raupjās slīpēšanas ripām un 2,5 mm abrazīvājām griezējripām, ar maks. Ø 125 mm.

Lietojet tikai raupjās slīpēšanas ripas un abrazīvās griezējripas ar sintētiskās šķiedras armējumu un pieļaujamo apločes ātrumu 80 m/s.

Iekārtu drīkst lietot tikai griešanai/slīpēšanai sausā veidā.

Slīpējot akmens materiālus, jālieto putekļu nosūcējs ar akmens putekļu filtru, piemēram, atbilstošs Hilti putekļu nosūcējs.

Nedrīkst apstrādāt veselībai kaitīgus materiālus (piemēram, azbestu).

Ņemiet vērā apkārtējās vides ieteikmi. Nelietojiet iekārtu vietās, kur ir paaugstināts aizdegšanās vai eksplozijas risks. Ievērojiet arī nacionālos darba aizsardzības normatīvus.

Lai izvairītos no savainošanās, izmantojiet tikai oriģinālos Hilti piederumus un instrumentus.

Ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus par iekārtas lietošanu, apkopi un ekspluatācijas stāvokļa uzturēšanu.

Iekārtā ir paredzēta profesionālām vajadzībām, un to drīkst apkalpot, apkopt un remontēt tikai kompetents un attiecīgi apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Iekārtā un tās papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to lieto nepareizi vai uztic neapmācītam personālam.

Aizliegts veikt nesankcionētās manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.

2.2 Slēdzī

Nobloķējams ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar nodrošinājumu pret ieslēgšanos

2.3 Rotācijas virziena regulators (tikai DAG 125-SE)

Versijai DAG 125-SE ir iespēja bez fiksētām pakāpēm noregulēt rotācijas ātrumu diapazonā no 2800 līdz 11000 apgr./min.

2.4 Kartona iepakojumā esošajā piegādes komplektācijā ietilpst

- 1 Iekārtā ar aizsargpārsegū
- 1 Priekšējais pārsegs (opcija)
- 1 Vibrāciju slāpējošs sānu rokturis
- 1 Ātrdarbības fiksācijas uzgrieznis "Kwik-Lock"
(opcija)
- 1 Atloka stiprinājums
- 1 Uzgrieznis
- 1 Fiksācijas atslēga
- 1 Lietošanas instrukcija
- 1 Kartona iepakojums

lv

2.5 Ieskrējiena strāvas ierobežojums

Pateicoties elektroniskajam ieskrējiena strāvas ierobežojumam, ieslēgšanās strāva tiek samazināta, lai novērstu tīkla drošinātāju aktivēšanos. Tādējādi iekārtā iedarbojas bez krasa rāviena.

2.6 Konstantās darbības elektronika/tahoregulācijas elektronika

Elektroniskā rotācijas ātruma regulēšana saglabā apgrīzienu skaitu starp tukšgaitu un darbību pie slodzes gandīz konstantu. Tas nodrošina optimālu materiāla apstrādi ar konstantu darba rotācijas ātrumu.

2.7 ATC (Active Torque Control)

Elektronika konstatē, ka draud ripas iestrēgšana, un izslēdz iekārtu, lai vārpsta neturpinātu rotācijas kustību (atsitiens netiek novērsts). Lai atsāktu iekārtas darbināšanu, slēdzis jāatbrīvo un jānospiež vēlreiz.

2.8 Atkārtotas ieslēgšanās novēršana

Pēc eventuāla sprieguma paderves pārtraukuma iekārtā automātiski neieslēdzas, ja ir nobloķēts slēdzis. Slēdzis vispirms jāatbrīvo un pēc tam jānospiež no jauna.

2.9 Iekārtas termiskā aizsardzība

Motora termiskās aizsardzības sistēma kontrolē ieejas strāvu un motora sasilšanas procesu, tādējādi pasargājot iekārtu no pārkāršanas.

Ja pārāk liela piespiedēšanas spēka rezultātā notiek motora pārslodze, motora jauda ievērojami samazinās vai iekārtas darbība pilnībā apstājas (ieteicams nepielaut pilnīgu apstāšanos).

Pielaujamā iekārtas pārslodze nav izsakāma ar konkrētu lielumu, bet atkarīga no konkrētās motora temperatūras.

Ja iekārtā ir pārslogota, tā jāatbrīvo no slodzes un aptuveni 60 sekundes jādarbina tukšgaitā.

2.10 Kabeļa pagarinātāja izmantošana

Izmantojet tikai paredzētajai darbošanās vietai atbilstošu elektriskā pagarinātāja modeli ar pietekošu šķērsgriezumu. Pretējā gadījumā var mazināties iekārtas jauda un sakarst kabelis. Regulāri pārbaudiet, vai pagarinātājs nav bojāts. Bojāts kabelis nekavējoties jānomaina.

Ieteicamais kabeļu minimālais šķērsgriezums un maksimālais garums:

Vada šķērsgriezums	1,5 mm ²	2 mm ²	2,5 mm ²	3,5 mm ²	14 AWG	12 AWG
Barošanas spriegums 100 V		30 m		50 m		
Barošanas spriegums 110–120 V	20 m	30 m	40 m	50 m	75 ft	125 ft
Barošanas spriegums 220–240 V	50 m		100 m			

Neizmantojet pagarinātājus ar vada šķērsgriezumu 1,25 mm² un 16 AWG.

2.11 Pagarinātāju izmantošana zem klajas debess

Strādājot brīvā dabā, izmantojet tikai šīm mērķim paredzētus un atbilstoši markētus pagarinātājus.

2.12 Generatora vai transformatora izmantošana

Šo iekārtu var darbināt no objektā uzstādīta ģeneratora vai transformatora, ja tiek ievēroti šādi priekšnoteikumi: izejas jaudai vatos vismaz divas reizes jāpārsniedz uz iekārtas datu plāksnītes norādītie parametri, darba sprieguma novirze nekad nedrīkst pārsniegt +5 % un -15 % no nominālā sprieguma un frekvencei jābūt 50 līdz 60 Hz, bet tā nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 65 Hz, kā arī jābūt instalētam automātiskajam sprieguma regulatoram ar ieslēgšanas sprieguma pastiprinātāju.

Nekad pie ģeneratora vai transformatora vienlaicīgi nedarbiniet arī citas ierīces. Pārējo ierīču ieslēgšanas vai izslēgšanas funkcija var radīt sprieguma iztrūkumu vai pārsriegumu, kā rezultātā iekārtā var tikt sabojāta.

lv

2.13 Putekļu aizsargs slīpēšanas darbiem DG-EX 125/5" 2

Iekārtā tikai ļoti nosacīti ir izmantojama, lai ar to atsevišķos gadījumos raupji noslīpētu minerālus materiālus, izmantojot kausveida dimanta slīpripas.

UZMANĪBU

Metālapstrādes darbu veikšana ar šo pārsegū ir aizliegta.

NORĀDĪJUMS

Raupji noslīpējot minerālus materiālus, piemēram, betonu vai akmeni, ieteicams lietot putekļu nosūkšanas pārsegu ar atbilstošu Hilti putekļu nosūcēju, kas veido saskārotu sistēmu. Tā izmantošana pasargā lietotāju un palielina iekārtas un instrumentu kalpošanas ilgumu.

2.14 Putekļu nosūkšanas pārsegs griešanas un rievošanas darbiem DC-EX 125/5"-M ar virzības slīdnī 3

Minerālu materiālu griešanas un slīpēšanas darbus drīkst veikt tikai ar uzmontētu putekļu nosūkšanas pārsegu un virzības slīdnī.

UZMANĪBU

Metālapstrādes darbu veikšana ar šo pārsegū ir aizliegta.

NORĀDĪJUMS

Griežot un rievojot minerālus materiālus, piemēram, betonu vai akmeni, ieteicams lietot putekļu nosūkšanas pārsegu ar atbilstošu Hilti putekļu nosūcēju, kas veido saskārotu sistēmu. Tā izmantošana pasargā lietotāju un palielina iekārtas un instrumentu kalpošanas ilgumu.

2.15 Putekļu pārsegs griešanas darbiem DC-EX 125/5"-C - kompaktais pārsegs 4

Mūra un betona griešanai.

UZMANĪBU

Metālapstrādes darbu veikšana ar šo pārsegū ir aizliegta.

NORĀDĪJUMS

Griezot un rievojot minerālus materiālus, piemēram, betonu vai akmeni, ieteicams lietot putekļu nosūkšanas pārsegu ar atbilstošu Hilti putekļu nosūcēju, kas veido saskaņotu sistēmu. Tā izmantošana pasargā lietotāju un palielina iekārtas un instrumentu kalpošanas ilgumu.

2.16 Aizsargs ar skārda pārsegu 5

UZMANĪBU

Apstrādājot metāla materiālus, raupjajai slīpēšanai ar taisnām slīpripām un griešanai ar abrazīvajām griezējriņķiem lietojiet aizsargpārsegu ar skārda paneli.

2.17 Priekšējais pārsegs ar aizsargu 6

UZMANĪBU

Apstrādājot metāla materiālus, raupjajai slīpēšanai ar taisnām slīpripām un griešanai ar abrazīvajām griezējriņķiem lietojiet aizsargpārsegu ar priekšējo pārsegu.

3 Patēriņa materiāli

Ripas, kas paredzētas maks.. Ø 125 mm, 11000 apgr./min, aploces ātrumam 80 m/s, ar maksimālo biezumu 6,4 mm raupjājām slīpripām un 2,5 mm abrazīvajām griezējriņķiem.

Ripas	Lietojums	Saīsinājums	Pamatne
Abrazīva griezējriņķi	Griešana, rievošana	AC-D	metāliski
Dimanta griezējriņķi	Griešana, rievošana	DC-D	minerāli
Abrazīva raupjās slīpēšanas ripa	Raupjā slīpēšana	AG-D, AF-D, AN-D	metāliski
Dimanta raupjās slīpēšanas ripa	Raupjā slīpēšana	DG-CW	minerāli

Ripu piesaiste lietotajam aprīkojumam

Poz.	Aprīkojums	AC-D	AG-D	AF-D	AN-D	DG-CW	DC-D
A	Aizsargpārsegs	X	X	X	X	X	X
B	Priekšējais pārsegs (kopā ar A)	X	-	-	-	-	X
C	Aizsargpārsegs ar skārda paneli (opcija pie A, B)	X	-	-	-	-	X
D	Virsmas pārsegs DG-EX 125/5"	-	-	-	-	X	-
E	Kompaktais pārsegs DC-EX 125/5"-C (kopā ar A)	-	-	-	-	-	X
F	Minerālu materiālu griešanas pārsegs DC-EX 125/5"-M	-	-	-	-	-	X
G	Griešanas adapters DC-EX SL (kopā ar F)	-	-	-	-	-	X
H	Sānu rokturis	X	X	X	X	X	X
I	Stīpas rokturis DC BG 125 (opcija pie H)	X	X	X	X	X	X
K	Fiksācijas uzgrieznis	X	X	X	X	X	X
L	Fiksācijas atloks	X	X	X	X	X	X
M	Ātrās fiksācijas uzgrieznis "Kwick Lock" (opcija pie K)	X	X	X	X	-	X

4 Tehniskie parametri

Rezervētas tiesības izdarīt tehniska rakstura izmaiņas!

Iekārta	DCG 125-S	DAG 125-S	DAG 125-SE
Nominālā strāva / izejas jauda	Nominālais spriegums 220 / 230 V: 6,4 A / 1400 W Nominālais spriegums 110 V: 12,2 A / 1200 W	Nominālais spriegums 220 / 230 V: 5,0 A / 1100 W Nominālais spriegums 110 V: 10,2 A / 1050 W	Nominālais spriegums 220 / 230 V: 5,0 A / 1100 W Nominālais spriegums 110 V: 10,2 A / 1050 W
Aprēķinātā frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Nominālais apgriezienu skaits	11000/min	11000/min	2800...11000/min
Maks. paplāksnes diametrs	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Izmēri (garums x augstums x platumis) bez pārsega	304 mm x 103 mm x 82 mm	289 mm x 103 mm x 82 mm	289 mm x 103 mm x 82 mm
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003	2,4 kg	2,2 kg	2,2 kg

Informācija par iekārtu un tās lietošanu

Darba vārpstas vītnē	M 14
Vārpstas garums	22 mm
Aizsargklase saskaņā ar EN / IEC	Aizsargklase II (divkārša izolācija)

NORĀDĪJUMS

Šajos norādījumos minētais svārstību līmenis ir mērits ar EN 60745 noteiktajām mērījumu metodēm un ir izmantojams dažādu elektroiekārtu saīdzināšanai. To var izmantot arī svārstību radītās slodzes pagaidu novērtējumam. Norādītais svārstību līmenis attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem izmantošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem mainīgajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, svārstību līmenis var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību radīto slodzi visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu svārstību radīto slodzi, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski netiek darbināta. Tas var ievērojami samazināt svārstību radīto slodzi visā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu lietotāju pret svārstību iedarbību, piemēram: elektroiekārtas un mainīmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.

Informācija par troksni (saskaņā ar EN 60745-1):

Raksturīgais trokšņa jaudas līmenis pēc A vērtējuma DCG 125	101 dB (A)
Raksturīgā (A) trokšņa emisijas vērtība DCG 125	90 dB (A)
Raksturīgais trokšņa jaudas līmenis pēc A vērtējuma DAG 125	98 dB (A)
Raksturīgā (A) trokšņa emisijas vērtība DAG 125	87 dB (A)
Nedrošība sakārā ar norādīto trokšņa līmeni	3 dB (A)

Informācija par vibrāciju saskaņā ar EN 60745-1

Triaksiālās vibrācijas vērtības (vibrācijas vektoru summa) DAG 125-S / DAG 125-SE	mērījumi veikti saskaņā ar EN 60745-2-3
Virsmas slīpēšana ar standarta rokturi, $a_{h,AG}$	5,8 m/s ²
Virsmas slīpēšana ar vibrāciju samazinošo rokturi, $a_{h,AG}$	4,6 m/s ²
Virsmas slīpēšana ar stipras veida rokturi, $a_{h,AG}$	5,9 m/s ²
Iespējamā kļūda (K)	1,5 m/s ²
Triaksiālās vibrācijas vērtības (vibrācijas vektoru summa) DCG 125-S	mērījumi veikti saskaņā ar EN 60745-2-3

Virsmas slīpēšana ar standarta rokturi, $a_{h,AG}$	6,4 m/s ²
Virsmas slīpēšana ar vibrāciju samazinošo rokturi, $a_{h,AG}$	5,7 m/s ²
Virsmas slīpēšana ar stipas veida rokturi, $a_{h,AG}$	5,8 m/s ²
Iespējamā klūda (K)	1,5 m/s ²
Papildu informācija	Lietošana citiem darbiem, piemēram, griešanai, var izraisīt vibrācijas lielumu izmaiņas.

5 Drošība

5.1 Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

- a)  BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas. **Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.** Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tikla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabela).

5.1.1 Drošība darba vietā

- a) **Uzturiet darba vietā tīribu un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu.** Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 - b) **Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzziesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Darba laikā iekārta nedaudz dzirkstelo, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 - c) **Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.

5.1.2 Elektrodrošība

- a) Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzējums, nedrīkst lietot adapteru **spraudnus**. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdi, ļauj samazināt elektrošoķa risku.
 - b) **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 - c) **Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 - d) **Nenesiet un nepiekariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Sargājiet elektrokabeli no karstuma, elles, asām ūdens ūdeņiem un iekārtas kustīgajām daļām. Boinis vai

sapiņķerējies elektrokabelis var būt par cēloni elektrošokam.

- e) Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā.Lietojot elektroiekārtu, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 - f) Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas slēdža lietošana samazina elektrošoku risku.

5.1.3 Personiskā drošība

- a) **Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.** Nestrādājiet ar elektroiekārtu, ja jūtās nogurūši vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē. Strādājot ar elektroiekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
 - b) **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairties no savainojumiem.
 - c) **Nepielaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju.** Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecīnietas, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektriskajam tīklam, iespējams nelaimes gadījums.
 - d) **Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jāņoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas.** Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas tajā, var radīt traumas.
 - e) **Izvairieties no nedabiskām pozām.** Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslēdešanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 - f) **Izvelieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaiīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties iekārtas kustīgajās daļās.

- g) Ja elektroiekārtas konstrukcija īauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ieteikmi.

5.1.4 Elektroiekārtas lietošana un apkope

- a) Nepārslagojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārtā darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- b) Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārtā, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodedod remontam.
- c) Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktakcišķu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi Jūs novērsieties elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
- d) Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušās šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- e) Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgas daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas automizētā remontdarbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošinātā parreiza apkope.
- f) Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tūriem. Rūpīgi kopīt griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- g) Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas iepatnības. Elektroiekārtu lietošana ciemam mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.

5.1.5 Serviss

- a) Uzdodiet elektroiekārtas remonto veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

5.2 Kopīgi drošības norādījumi par slīpēšanu ar slīpripām un smilšpapīru, darbu ar stieplu birstēm un griezējripu lietošanu

- a) Šī elektroiekārtā ir paredzēta slīpēšanai, kā arī darbam ar griezējripām. Ievērojiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un datus, kas saņemti kopā ar iekārtu. Šādu norādījumu neievērošana var klūt par cēloni elektrotraumām, ugunsgrēkam un / vai smagiem savainojumiem.
- b) Šī elektroiekārtā nav paredzēta slīpēšanai ar smilšpapīru, darbam ar stieplu birstēm un pulēšanai. Elektroiekārtas izmantošana mērķiem, kam tā nav

paredzēta, var izraisīt bīstamas situācijas un traumas.

- c) Nelietojiet nekādu papildu aprīkojumu, ja tā lietošanu kombinācijā ar konkrēto elektroiekārtu nav akceptējis un ieteicis iekārtas rāzotājs. Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt Jūsu elektroiekārtā, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
- d) Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam. Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
- e) Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem. Instrumentus ar nepareiziem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontrollēt.
- f) Maināmajiem instrumentiem ar vītnes kātu precīzi jāatbilst slīpēšanas vārpstas vītnei. Maināmajiem instrumentiem, kas tiek montēti ar atloksavienojuma palīdzību, instrumenta atveres diametram jāatbilst atloka iestiprināšanas diametram. Maiņamie instrumenti, kas netiek stiprināti tieši pie elektroiekārtas, rotē neviemnērīgi, spēcīgi vibrē un var izraisīt kontroles zudumu.
- g) Nelietojiet bojātas elektroiekārtas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nostiprināmais instrumenti, piemēram, slīpripām, nav atdalījušas šķembas un radušās plaisas, slīpēšanas diskiem nav radušās plaisas vai izteiktas nodiluma vai nolietojuma pazīmes un stieplu birstēm nav atdalījušas vai salūzušas atsevišķas stieples. Ja elektroiekārtā vai nostiprināmais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, un šaubu gadījumā lietojiet citu instrumentu. Pēc tam, kad esat instrumentu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, īaujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošā instrumenta kustības zonā. Ja nostiprinātais instruments ir bojāts, tas vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
- h) Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, pusmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, valkājiet masku ar putekļu filtru, austīnas vai ausu aizbāznus, aizsargcīmuds vai speciālu priekšautu, kas pasargā Jūs no slīpēšanas putekļiem un sīkām materiāla daļīnām. Jāsargā acis no svešķermeniem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jānodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
- i) Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netuvotos arī citi cilvēki. Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvilkā atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai salūzušā instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī arpūs tiešās darba veikšanas zonas.

- j) Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur tikai aiz izlētajām rokturu virsmām. Saskaties ar spriegumiem pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
- k) **Sargājiet iekārtas barošanas kabeli no rotējošiem instrumentiem.** Ja Jūs zaudējat kontroli pār iekārtu, instruments var pārrāvai vai aizķert barošanas kabeli, kā rezultātā Jūsu roka var tikt ierauta instrumenta darbības zonā un saskarties ar to.
- l) **Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr tajā nostiprinātais instruments nav pilnībā apstājies.** Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kurās novietota iekārta, un Jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
- m) **Nekādā gadījumā nepārnēsājet ieslēgtu iekārtu.** Rotējošais instruments var nonākt saskarē ar Jūsu apģērbu un savainot Jūs.
- n) **Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atveres.** Motora ventilatora ierauj puteklus iekārtas korpusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.
- o) **Nelietojiet elektroiekārtu strauji uzliesmojošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
- p) **Nelietojiet iekārtā nostiprināmos instrumentus, kam nepieciešama dzesēšanas emulsija.** Ūdens vai citu dzesēšanas šķidrumu lietošana var kļūt par cēloni elektrošokam.

5.3 Atsitiens un atbilstošie drošības norādījumi

Atsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējoša instrumenta, piemēram, slīpripas, pulēšanas diska vai tērauda birstes u.c., iekeršanos vai noblokēšanos. Ja instruments iekeras vai noblokējas, nekavējoties tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepieciešami kontroleitā elektroiekārtā tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam. Piemēram, ja slīpripa iekeras apstrādājamā materiālā vai noblokējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlašanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pārvērtīta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā - atkarībā no slīpripas rotācijas virziena noblokēšanās vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūzt.

Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgās elektroiekārtu izmantošanas sekas. No tā ir iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.

- a) **Satveriet elektroiekārtu kārtīgi un ieņemiet tādu kermenā pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reagēt uz atsitienu spēku.** Ja iekārtai ir paredzēta papildu rokturis, tas vienmēr jālieto, lai nodrošinātu maksimālu kontroli pār eventuālo atsitienu un spēku, ko rada paātrinājums, iekārtai uzņemot apgriezenus. Ja iekārtas apkalpotājs veic atbilstošus piesardzības pasākumus, viņš spēj adekvāti reaģēt uz atsitienu un paātrinājuma spēkiem.
- b) **Nekādā gadījumā netuviniet rokas rotējošiem instrumentiem.** Atsitiena gadījumā instruments var savainot Jūsu rokas.

- c) **Nostājieties tā, lai Jūsu ķermenis neatrastos eventuālā atsitiena iedarbības zonā.** Elektroiekārtas piedzīna instrumenta nobloķešanās gadījumā izraisīs slīpripas atsitienu pretēji tās kustības virzienam.
- d) **Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautnu un stūru tuvumā u.tml. vietās.** Nepieļaujiet iespēju, ka iekārtā nostiprinātais instruments var atsities atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsīšanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zustinēt kontrole pār iekārtu vai rasties spēcīgs atsitiens.
- e) **Nelietojiet kēdes zāgus vai zobainos zāgu asmeņus.** Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroinstrumentu.

5.4 Īpaši drošības norādījumi par slīpēšanu un griešanu ar ripām

- a) **Kombinācijā ar elektroiekārtu izmantojiet tikai paredzēto slīpēšanas materiālus un kopā ar tiem lietojamos drošības pārsegus.** Slīpēšanas materiālus, kas nav paredzēti konkrētajai elektroiekārtai, nav iespējams pietiekami nodrošināt, tādēļ tie var radīt bīstamās situācijas.
- b) **Liektais slīpripas jāuzmontē tā, lai slīpēšanas plakne nebūtu izvirzīta ārpus drošības pārsega malas.** Ja slīpripa nav uzmontēta pareizi un ir izvirzīta ārpus drošības pārsega malas, to nav iespējams aizsardzības nolūkā pietiekami aizsegt.
- c) **Drošības pārsegs jābūt kārtīgi nostiprinātam pie elektroiekārtas un, lai garantētu maksimālu drošību, iestātītām tā, lai iespējami nelielu slīpēšanas instrumenta daļa būtu valējā veidā pavērsta pret iekārtas lietotāju.** Drošības pārsegs palīdz pasargāt iekārtas lietotāju no lidojošām atlūzām, nejaušas saskares ar slīpēšanas instrumentu, kā arī dzirkstelēm, kas var izraisīt apģērba aizdegšanos.
- d) **Slīpēšanas materiālus drīkst izmantot tikai norādītajiem lietojuma veidiem.** Piemēram: nelietojiet griezējripas slīpēšanai. Griezējripas ir paredzētas materiāla kārtas noņemšanai ar ripas malu. Ja uz šādiem slīpēšanas materiāliem iedarbojas spēks no sāniem, tie var salūzt.
- e) **Izvēlētās slīpripas nostiprināšanai vienmēr izmantojiet nebojātus fiksācijas atlokus ar atbilstošiem izmēriem un formu.** Piemēroti atloki pareizi atbalsta slīpripu un tādējādi samazina ripas salūšanas risku. Griezējripu nostiprināšanai paredzētie fiksācijas atlaci var atšķirties no citu slīpripu atloka stiprinājumiem.
- f) **Neizmantojiet nolietotās slīpripas, kas pirms tam izmantotas kombinācijā ar lielākām elektroiekārtām.** Lielākā izmēra elektroiekārtu slīpripas nav paredzētas mazo elektroiekārtu lielajam rotācijas ātrumam un tādēļ var salūzt.

5.5 Citi īpašie drošības norādījumi par griešanu ar slīpripām

- a) **Nepieļaujiet griezējripas nobloķēšanos un neizdariet uz to pārāk lielu spiedienu.** Neizdariet pārmēriģi dzuļus griezumus. Griezējripas pārslodze palielina spēkus, kas uz to iedarbojas, un sasvēršanās vai nobloķēšanās iespēju, kā rezultātā atbilstoši palielinās arī atsitiena un slīpēšanas materiāla salūšanas risks.
- b) **Izvairieties uzturēties rotējošās griezējripas priekšpusē un aiz tās.** Ja Jūs virzāt griezējripu apstrādājamā materiālā tieši prom no sevis, atsitiena gadījumā elektroiekārtā centrālēdzēs spēka iedarbībā tiks uzgrūsta Jums vīrsū.
- c) **Ja griezējripa iestregst vai ja vēlaties pārtraukt darbu, izslēdziet iekārtu un turiet to mierīgi, līdz ripas rotācija pilnībā apstājas.** Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkti griezējripu no griezuma vietas, kamēr tā vēl rotē, jo tas var izraisīt atsitienu. Atrodiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.
- d) **Nemēģiniet no jauna iešļegt iekārtu, kamēr instruments atrodas materiālā.** Vispirms iaujiet griezējripai sasniegāt pilnu apgriezienu skaitā un tikai pēc tam varat uzmanīgi turpināt griezumu. Pretējā gadījumā rīpa var iestregt, atlekt no apstrādājamā materiāla un izraisīt atsitienu.
- e) **Lai novērstu iestrēgušas griezējripas atsitiena risku, plāksnes vai citas liela izmēra apstrādājamās detaļas atbilstoši jāatbalsta.** Liela izmēra detaļas var izlikties pašas no sava svara. Detala jāatbalsta abās pusēs un gan griezuma tuvumā, gan pie ārējām.
- f) **Ievērojiet īpašu piesardzību, izdarot iegriezumus esošās sienās vai citās nepārredzamās vietās.** Iegremdēšanas laikā griezējripa var saskarties ar gāzes vai ūdensvada caurulēm, elektroinstalācijām vai ciemtiem iestrādātiem objektiem un izraisīt atsitienu.

5.6 Papildu drošības norādījumi

5.6.1 Personiskā drošība

- a) Vienmēr satveriet iekārtu ar abām rokām aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem. Nodrošiniet, lai rokturi vienmēr būtu tiri, sausi un attaukoti.
- b) Ja iekārtā tiek darbināta bez putekļu nosūcēja un darba rezultātā veidojas liels daudzums putekļu, jāvalkā vieglā elpošanas aizsargapriekšķi (maska).
- c) Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
- d) Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskaņa ar rotējošām iekārtas daļām, sevišķi ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
- e) Darba laikā vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai barošanas kabelis un pagarinātājs atraustos iekārtas aizmugurē. Tas palīdzēs izvairīties no aizķeršanās aiz kabela.
- f) Apstrādājot metāla materiālus, raupjajai slīpēšanai ar taisnām slīpripām un griešanai ar abra-

zīvajām griezējripām lietojiet aizsargpārsegu ar skārda paneli.

- g) **Bērniem stingri jāpaskaidro, ka ar iekārtu nedrīkst rotātēties.**
- h) **Iekārtā nav paredzēta, lai to lietotu bērni vai nevarīgi cilvēki.**
- i) **Nelietojiet iekārtu, ja tā iedarbojas ar grūtbām vai rāvienvieliem.** Pastāv iespēja, ka radies elektronikas bojājums. Nekavējoties uzdzodiet veikt instrumenta remontu Hilti servisam.
- j) Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskaņa ar šiem putekļiem vai to ielēpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpcēlu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem - sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsargātājiem). Aizbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. **Ja iespējams, lietojiet putekļu nosūcēju.** Lai sasniegtu augstu putekļu nosūšanas efektivitāti, lietojiet piemērotu, Hilti ieteiku mobilo putekļu nosūcēju, kas paredzēts koka un/vai minerālo materiālu nosūšanai, strādājot ar šo elektroiekārtu. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ieteicams Valkāt elpcēlu aizsardzības masku ar filtra klasi P2. Ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošos normatīvus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.

5.6.2 Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope

- a) Raupjās slīpripas jāuzglabā un ar tām jārikojas rūpīgi, ievērojot ražotāja norādījumus.
- b) Pārbaudiet, vai slīpēšanas instrumenti ir nostiprināti saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- c) Izsniедzot un pieprasot slīpēšanas instrumentus, pievērsiet uzmanību tam, lai tiktu izmantotas nepieciešamās starplikas.
- d) Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu bez aizsargpārsega.
- e) Apstrādājamas priekšmets jānostiprina kārtīgi.
- f) Raugieties, lai slīpēšanas instrumenti pirms lietošanas tiktu pareizi pievienoti un nostiprināti, un drošā vietā 60 sekundes ilgi darbiniet iekārtu ar instrumentu tuksgaitā. Nekavējoties izslēdziet iekārtu, ja parādās ievērojamas svārstības vai tiek konstatētas citas problēmas. Šādā gadījumā pārbaudiet iekārtu, lai noskaidrotu problēmu iemeslus.
- g) Nelietojiet griezējripas virsmas raupjōšanai.
- h) Rūpējieties par to, lai darba laikā radītās dzirksteles neizraisiitu bīstamas situācijas, piemēram, netrāpītu Jums vai citām personām. Lai to nodrošinātu, pareizi jānoregulē aizsargpārsegs.
- i) Pēc ripas salūšanas, iekārtas nokrišanas vai ciemtiem mehāniskiem bojājumiem iekārtā jānodedod pārbaudei Hilti servisa centrā.

5.6.3 Elektrodrošība



- a) Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejausi tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektriskā trieciena risks.
- b) Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam izlabošanai. Ja ir bojāts elektroinstrumenta barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājus un, ja tie ir bojāti, nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts energijas padeves vai pagarinātāja kabelis, neatzīciet to. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeli un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
- c) Ja tiek apstrādāti elektīri vadoši materiāli, ar tiem piesārņotie instrumenti regulāri jānodod pārbaudišanai Hilti servisa darbiniekiem. Uz iekārtas virsmas uzkrājušies putekļi, sevišķi, ja tie ir veidojušies no materiāliem ar elektisko vadītspēju, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisit elektisko triecienu.
- d) Ja jūs lietojat elektroiekārtu brīvā dabā, nodrošinet, lai tā būtu pievienota tīklam, izmantojiet bojājumu strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar aktivēšanas strāvas stiprumu maksimāli 30 mA. Bojājumu


strāvas aizsargslēža izmantošana mazina elektrisko triecienu risku.

- e) Principā ieteicams vienmēr izmantot bojājumu strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar aktivēšanas strāvas stiprumu maksimāli 30 mA.

5.6.4 Darba vieta

- a) Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
- b) Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Nepieciešama ventilācija darba vietā var novest pie putekļu izraisītām veselības traucējumiem.
- c) Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso celtnes daļas, atbilstoši jānodrošina attiecīgās celtnes daļas pretejā puse. Atlūzas var izkrit caur atveri un / vai nogāzties lejā un savainot līdzcilvēkus.
- d) Nesošājs sienās vai citās būves daļās iestrādātas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus. Pirms darbu uzsākšanas jākonsultējas ar atbildīgo konstruktoru, arhitektu vai būvdarbu vadību.

5.6.5 Individuālais aizsargapīkojums



lv

Lietotājam un tuvumā esošajām personām instrumenta lietošanas laikā jāizmanto piemērotas aizsargbrilles, aizsargķivere, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsarcimdi un viegli elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi.

6 Lietošanas uzsākšana



BRIEJUMS

Pirms apkopes, regulēšanas vai instrumenta nomainīšanas atvienojiet elektroiekārtas kontaktdakšu no elektrotīkla. Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta nejausšas ieslēgšanās risku.

UZMANĪBU

Veicot jebkādus montāžas, demontāžas, iestatīšanas un traucējumu novēršanas darbus, valkājet aizsarcimdu.

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu bez aizsargpārsega.

UZMANĪBU

Ja augšminētā leņķa slīpmašīna tiek lietota kopā ar citiem piederumiem, ko Hilti lietot kopā ar leņķa slīpmašīnām, pirms darba sākšanas jāizlasa attiecīgo piederumu lietošanas instrukcija un jāievēro visi tās norādījumi.

6.1 Sānu roktura montāža

BRĪDINĀJUMS

Veicot jebkādus darbus, sānu rokturim vienmēr jābūt piemontētam vietā.

Sānu rokturis jāpieskrūvē iekārtas kreisajā vai labajā pusē.

6.2 Aizsargpārsegs

UZMANĪBU

Pielāgojet aizsargpārsega novietojumu konkrētā darba procesa vajadzībām.

UZMANĪBU

Drošības pārsega noslēgtajai pusei vienmēr jābūt pārvstai pret iekārtas lietotāju.

6.2.1 Aizsargpārsega vai aizsargpārsega ar skārda paneli montāža ❸

NORĀDĪJUMS

Kodēšanas balsts pie aizsargpārsega nodrošina, lai būtu iespējams piemontēt tikai konkrētai iekārtai atbilstīgu aizsargpārsegu. Bez tam kodēšanas balsts neļauj drošības pārsegam uzkrīt uz instrumenta.

1. Uzlieciet aizsargpārsegu uz vārpstas sašaurinājuma tā, lai trīsstūra markējums uz instrumenta būtu novietots preti atzīmei uz pārsega.
2. Uzspiediet aizsargpārsegu uz vārpstas sašaurinājuma; nospiediet pārsegu atbloķēšanas taustiņu un pagrieziet pārsegu, līdz tas nofiksējas un pārsega atbloķēšanas taustiņš atlecas atpakaļ.

6.2.2 Aizsargpārsega pozīcijas mainīšana ❷

1. Pārvarot atsperes spēku, uzspiediet pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma un pagrieziet to, līdz tas nofiksējas.

6.2.3 Aizsargpārsega vai aizsargpārsega ar skārda pārsegu demontaža

1. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un pagrieziet pārsegu tā, lai trīsstūra markējums uz iekārtas būtu novietots preti atzīmei uz pārsega.
2. Noceliet pārsegu.

6.2.4 Priekšējā pārsega montāža un demontaža ❹

1. Novietojiet priekšējo pārsegu, kā parādīts attēlā, ar slēgto pusī uz standarta aizsargpārsega, līdz nofiksējās stiprinājums.
2. Lai demontētu priekšējo pārsegu, atveriet priekšējā pārsega fiksāciju pavelciet to nost no standarta aizsargpārsega.

6.3 Maināmā instrumenta montāža un demontaža ❽ ❾

BRIESENĀS

Pievērsiet uzmanību tam, lai uz slīpēšanas instrumenta norādītais rotācijas ātrums būtu vienāds vai lielāks par slīpēšanas materiāla nominālo rotācijas ātrumu.

BRIESENĀS

Pirms lietošanas pārbaudiet raupjās slīpripas. Nelie-tojiet nolauztus, ieplūsus vai citādā veidā bojātus izstrādājumus.

NORĀDĪJUMS

Dimanta slīpripas jāmaina, līdzko manāmi samazinās griešanas vai slīpēšanas efektivitāte. Kopumā nemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm. Pārējo tipu ripas jāmaina, līdzko ievērojami samazinās griešanas efektivitāte vai ci-tas leņķa slīpmašīnas daļas (izņemot slīpripu) nonāk saskarē ar apstrādājamo materiālu. Abrazīvās ripas jāmaina, kad beidzas to derīguma termiņš.

1. **UZMANĪBU** Fiksācijas atlokā ir ievietots gredzens ar apāļu šķērsgriezumu. Ja šī gredzena nav vai tas ir bojāts, fiksācijas atloks jānomaina.
Uzlieciet fiksācijas atloku uz slīpēšanas vārpstas.
2. Uzlieciet maināmo instrumentu.
3. Atbilstīgi lietojamajam instrumentam uzskrūvējiet fiksācijas uzgriezni ❶.
4. **UZMANĪBU** Vārpstas bloķēšanas taustiņu drīkst aktivēt tikai tad, kad slīpēšanas vārpsta neatrodas kustībā.
Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
5. Ar fiksācijas atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni un pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu.
6. Lai demontētu maināmo instrumentu, veiciet attiecīgās darbības otrādā secībā.

6.4 Maināmais instruments ar ātrās fiksācijas uzgriezni "Kwik-Lock"

UZMANĪBU

Pievērsiet uzmanību tam, lai darba laikā "Kwik-Lock" ātrdarbības fiksācijas uzgrieznis nenonāktu saskarē ar apstrādājamo materiālu. Nedrīkst lietot bojātus "Kwik-Lock" ātrdarbības fiksācijas uzgriežņus.

NORĀDĪJUMS

Fiksācijas uzgriežņa vietā var lietot ātrdarbības fiksācijas uzgriezni "Kwik-Lock". Tas ļauj veikt abrazīvās griezējī-pas nomaiņu bez instrumentu palīdzības.

6.4.1 Maināmo instrumentu montāža un demontaža, izmantojot ātrās fiksācijas uzgriezni "Kwik-Lock" ❿

NORĀDĪJUMS

Augšpusē esošajai bultīnai jāatrodas indeksa atzīmes zonā. Ja ātrdarbības fiksācijas uzgrieznis "Kwik-Lock" tiek pievilkts, kad bultīna neatrodas indeksa atzīmes zonā, to vairs nebūs iespējams atskrūvēt ar roku. Šajā gadījumā ātrdarbības fiksācijas uzgriežņa "Kwik-Lock" atskrūvēšanai jālieto fiksācijas atslēga (nevis caurulāt-slēga).

1. Notīriet fiksācijas atloku un ātrdarbības fiksācijas uzgriezni "Kwik-Lock".

- UZMANĪBU** Fiksācijas atlokā ir ievietots gredzens ar apalu šķērsgriezumu. **Jā ŠI gredzena nav vai tas ir bojāts, fiksācijas atloks jānomaina.**
Uzlieciet fiksācijas atloku uz slīpēšanas vārpstas.
- Uzlieciet maināmo instrumentu.
- Līdz galam uzskrūvējiet ātrās fiksācijas uzgriezni "Kwik-Lock" uz raupjās slīpripas (uzskrūvētā stāvoklī ir redzams uzraksts).
- UZMANĪBU Vārpstas bloķēšanas taustiņu drīkst aktivēt tikai tad, kad slīpēšanas vārpsta neatrodas kustībā.**
Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
- Ar roku turpiniet spēcīgi griezt raupojo slīpripu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz ātrās fiksācijas uzgrieznis "Kwik-Lock" ir stingri pievilkts, un pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu.

- Lai demontētu instrumentu, veiciet attiecīgās darbības otrādā secībā.

6.5 Piedziņas galvas pagriešana 18

NORĀDĪJUMS

Lai darbs būtu drošs un nenogurdinošs jebkurā stāvoklī (piemēram, ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi augšpusē), piedziņas galvu iespējams četrās pakāpēs pagriezt par 90°.

- Notīriet instrumentu.
- Noņemiet instrumenta sānu rokturi.
- Atskrūvējiet četras piedziņas galvas skrūves.
- Pagrieziet piedziņas galvu vajadzīgajā pozīcijā, ne-noņemot to no instrumenta.
- Nostipriniet piedziņas galvu ar četu skrūvju palīdzību.
- Piemontējet atpakaļ vietā sānu rokturi.

7 Lietošana



NORĀDĪJUMS

Pielāgojet aizsargpārsega novietojumu konkrētā darba procesa vajadzībām.

BRIESMAS

Lietojet dzirdes aizsargaprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.

UZMANĪBU

Drošības pārsega noslēgtajai pusei vienmēr jābūt pāvērstai pret iekārtas lietotāju.

BRĪDINĀJUMS

Jauni slīpēšanas instrumenti jāizmēģina, nodrošinātā darba zonā darbinot tos ar maksimālo rotācijas ātrumu vismaz 30 sekundes ilgi.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojet iekārtu, ja tā iedarbojas ar grūtībām vai rāvieniem. Pastāv iespēja, ka radies elektronikas bojājums. Nekavējoties uzdodiet veikt instrumenta remontu Hilti servisam.

BRĪDINĀJUMS

Nesošajās sienās vai citās būves daļās iestrādātas riepas var nelabvēlgī ieteikmēt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus. **Pirms darbu uzsākšanas jākontrolejēs ar atlīdzīgo konstruktori, arhitektu vai būvdarbu vadību.**

BRĪDINĀJUMS

Tīkla sprieguma parametriem jāsakrīt ar norādījumiem uz iekārtas identifikācijas plāksnītes. Iekārtas ar norādi 230 V var darbināt arī ar spriegumu 220 V.

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr lietojiet iekārtu ar sānu rokturi (vai opcijas veidā ar stīpas rokturi).

UZMANĪBU

Nostipriniet apstrādājamo materiālu ar fiksācijas ierīces vai skrūvspīlu palīdzību.

lv

BRĪDINĀJUMS

Slīpēšanas procesā no apstrādājamā materiāla var atdalīties šķembas. **Lietojet aizsargbrilles vai masku.**

UZMANĪBU

Ja iekārtā tiek darbināta bez putekļu nosūcēja un darba rezultātā veidojas liels daudzums putekļu, jā-valkā viegls elpošanas aizsargaprīkojums (maska).

BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Iesiēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskaņa ar rotējošām iekārtas daļām, sevišķi ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.

UZMANĪBU

Darba režīmā instruments var sakarst. **Instrumentu nomaiņai lietojiet cimdus!**

UZMANĪBU

Iekārtas lietošanas īpatnību dēļ tai ir liels griezes moments. **Lietojet sānu rokturi un vienmēr turiet iekārtu ar abām rokām.** Lietotājam jābūt gatavam situācijai, ka instruments pēkšņi nobloķēsies.

UZMANĪBU

Virsmas apstrādes laikā var atdalīties materiāla šķembas. **Valkājiet acu aizsargaprīkojumu un aizsargcimdus, un, ja darba gaitā pastiprināti veidojas putekļi, lietojiet**

vieglu elpceļu aizsargu. Materiāla šķembas var savainot kermenī un acis.

BRĪDINĀJUMS

Veicot griešanas darbus, rīpu griešanas līmenī nedrīkst sasvērt un nedrīkst pakļaut instrumentu pārslodzei. Pretējā gadījumā iekārta var apstāties, radīt atsītienu vai var salūzt griezējrpītu.

UZMANĪBU

Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.

BRĪDINĀJUMS

Nodrošiniet, lai darba zonā neatrastos viegli uzliesmojoši materiāli.

7.1 Raupjā slīpēšana

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās griezējripas virsmas raupjai slīpēšanai.

Raupjās slīpēšanas laikā vislabākie rezultāti tiek sasniegti ar apstrādes leņķi no 5° līdz 30°. Ar mērenu spiedienu kustiniet iekārtu turp un atpakaļ. Tādējādi apstrādājamais materiāls pārkāpēt nesakarsīs un nemainīs krāsu un uz virsmas nepaliks rievas.

7.2 Griešana

Veiciet griešanu, ar mērenu spiedienu virzot iekārtu uz priekšu, un nesašķiebiet iekārtu un/vai abrazīvo griezējrpītu (tā jātur apm. 90° leņķi pret virsmu). Profilus un nelielas taisnītūra caurules vislabāk pārgriezt, izdarot griezumu mazākā ūdensgrīzuma vietā.

7.3 Ieslēgšana / izslēgšana

7.3.1 Ieslēgšana

1. Pievienojiet kontaktakciņu kontaktligzdai.
2. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi aizmugurējo daļu.
3. Pabīdot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi uz priekšu.
4. Nofiksējiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

7.3.2 Izslēgšana

Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi aizmugurējo daļu. ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis pārvietosies pozīcijā "izslēgts".

7.4 Atkārtotas ieslēgšanās novēršana

NORĀDĪJUMS

Ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir bloķēts un kontaktakciņa tiek atvienota no elektrotīkla, bet pēc tam pievienota atpakaļ, instruments neieslēgsies. Visspērs, iekārtai neatrodoties zem sprieguma, jāatceļ bloķēšana un tikai pēc tam jāpievieno kontaktakciņa tīklam.

8 Apkope un uzturēšana

UZMANĪBU

Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.

8.1 Iekārtas apkope

BRIESMAS

Apstrādājot metālus ekstremālos ekspluatācijas apstākļos, iekārtā var ieklūt putekļi, kam piemīt elektriskā vadītspēja. Tas var nelabvēlīgi ieteikt iekārtas izolācijas funkcijas. Šādos gadījumos ieteicams lietot stacionāru putekļu nosūkšanas iekārtu, biežāk tūt iekārtas ventilācijas atveres un instalēt bojājumstrāvas aizsargslēdzi (RCD).

Iekārtas korpusss ir ražots no triecieniutīgas plastmasas. Roktura daļas ir izgatavotas no elastomēriku materiāla. Nekad nedarbiniet iekārtu, ja ir nosprostotas tās ventilācijas atveres! Ar regulāriem intervāliem uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Nepieļaujiet svešķermenī ieklūšanu iekārtas iekšienē. Motora ventilators iesūc korpusā putekļus, un, ja uzkrājas liels daudzums putekļu ar elektrisko vadītspēju (piemēram, metāla, ogļekļa šķiedras), ir apdraudēta iekārtas elektrodrošība. Iekārtas ārpusi regulāri notiriet ar viegli samitrinātu drāniņu. Iekārtas tīrīšanai nelietojiet aerosolus, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūķu! Tas var negatīvi ieteikt elektrodrošību. Roktura daļas vienmēr turiet tīras no eļļas

un smērvielām. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.

NORĀDĪJUMS

Ja tiek bieži apstrādāti materiāli elektrisko vadītspēju (piemēram, metāls, ogļekļa šķiedra), saīsinās apkopes intervāli. Nemiet vērā individuālo riska analīzi atbilstīgi apstākļiem darba vietā.

8.2 Uzturēšana

BRĪDINĀJUMS

Nedarbiniet iekārtu, ja tās daļas ir bojātas vai vadības elementi nefunkcionē nevainojami. Uzdotiet veikt instrumenta remontu Hilti servisam.

BRĪDINĀJUMS

Elektrisko daļu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehnikas speciālisti.

Regulāri pārliecinieties, ka visas iekārtas ārējās daļas ir nebojātas un visi elementi ir nevainojamā tehniskā stāvoklī.

8.3 Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem jāpārbauda, vai ir pievienoti visi aizsardzības mehānismi un vai to darbība ir nevainojama.

9 Traucējumu diagnostika

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Iekārtu nevar iedarbināt.	Pātraukta sprieguma padeve elektrotīklā.	Jāpievieno cita elektroiekārta un jā-pārbauda, vai tā darbojas.
	Bojāts tīkla kabelis vai kontaktdakša.	Jāuzdod veikt pārbaudi un eventuāli nepieciešamo nomaiņu elektrotehniskas speciālistam.
	Nodilušas oglītes.	Jāuzdod veikt pārbaudi un eventuāli nepieciešamo nomaiņu elektrotehniskas speciālistam.
Iekārtā nedarbojas ar pilnu jaudu.	Kabeļa pagarinātājam ir pārāk mazs šķērsgriezums.	Jānomaina pagarinātājs pret citu, kam ir pietiekams šķērsgriezums.

10 Nokalpojošo instrumentu utilizācija



"Hilti" iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstis Hilti ir izveidojis sistēmu, kas pieļauj veco ierīcu pieņemšanu otrreizējai pārstrādei. Jautājet Hilti klientu apkalošanas servisā vai savam pārdevējam – konsultantam.



Tikai ES valstīs

Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās ištenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodos utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

lv

11 Iekārtas ražotāja garantija

Hilti garantē, ka piegādātajai iekārtai nepiemīt ar materiālu un izgatavošanas procesu saistīti defekti. Šī garantija ir spēkā ar nosacījumu, ka iekārtā tiek pareizi lietota, kopta un tīrīta saskaņā ar Hilti lietošanas instrukcijas noteikumiem un ka tiek ievērota tehniskā vienotība, respektīvi, kombinācijā ar iekārtu lietoti tikai oriģinālie Hilti patēriņa materiāli, piederumi un rezerves daļas.

Šī garantija ietver bojāto daļu bezmaksas remontu vai nomaiņu visā iekārtas kalpošanas laikā. Uz daļām, kas ir pakļautas dabigam nodilumam, šī garantija neattiecas.

Tālākas pretenzijas netiek pieņemtas, ja vien tas nav pretrunā ar saistošiem nacionāliem normatīviem. Sevišķi Hilti neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem

vai netiešiem bojājumiem vai to sekām, zaudējumiem vai izmaksām, kas rodas saistībā ar iekārtas izmantošanu noteiktiem mērķiem vai šādas izmantošanas neiespējamību. Neatrunātas garantijas par iekārtas izmantošanu vai piemērotību noteiktiem mērķiem tiek izslēgtas.

Lai veiktu remontu vai daļu nomaiņu, iekārtā vai bojātās daļas uzreiz pēc defekta konstatēšanas nekavējoties jānosūta Hilti tirdzniecības organizācijai.

Šī garantija aptver pilnīgi visas garantijas saistības, ko uzņemas Hilti, un aizstāj jebkādus agrākos vai paralēlos paskaidrojumus un mutiskas vai rakstiskas vienošanās saistībā ar garantiju.

12 EK atbilstības deklarācija (oriģināls)

Apzīmējums:	Leņķa slīpmašīna
Tips:	DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE
Konstruešanas gads:	2006

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām un normām: 2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Tehniskā dokumentācija:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012



Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
01/2012



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

160992A0GW

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3199 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1

Printed in Germany © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

382617 / A4

