








DCG 230-DB

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Használati utasítás	hu
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Instrukcja obsługi	pl
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Инструкция по эксплуатации	ru
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr




1







5



6



7



PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Uhlová brúska DCG 230-DB

Pred použitím si bezpodmienečne prečítajte návod na obsluhu.

Tento návod na obsluhu odkladajte vždy spolu s náradím.

Náradie odovzdávajte iným osobám spolu s návodom na obsluhu.

Obsah	Strana
1 Všeobecné informácie	59
2 Opis	60
3 Spotrebny materiál	62
4 Technické údaje	62
5 Bezpečnostné pokyny	63
6 Pred použitím	68
7 Obsluha	69
8 Údržba a ošetrovanie	70
9 Poruchy a ich odstraňovanie	71
10 Likvidácia	71
11 Záruka výrobcu náradia	71
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)	72

■ Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky k textu nájdete na rozkladacích stranach. Pri študovaní návodu ich majte vždy otvorené.

V texte tohto návodu na používanie označuje „náradie“ vždy uhlovú brúšku DCG 230-DB.

Časti náradia, ovládacie a zobrazovacie prvky ■

- ① Rýchlopínacia matica „Kwik-Lock“
- ② Rozbrúsovací kotúč
- ③ Kódovací výstupok
- ④ Ochranný kryt
- ⑤ Vreteno
- ⑥ Nastavovacia skrutka
- ⑦ Upínacia páčka
- ⑧ Oporný výstupok
- ⑨ Závitové puzdrá pre rukoväťe
- ⑩ Aretačné tlačidlo vretena
- ⑪ Odišťovacia páčka (pre otáčiacu rukoväť)
- ⑫ Bočná rukoväť
- ⑬ Vypínač (na spustenie stlačte)
- ⑭ Upínací kľúč

sk

1 Všeobecné informácie

1.1 Signálne slová a ich význam

NEBEZPEČENSTVO

Na označenie bezprostredne hrozaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.

VÝSTRAHA

V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.

POZOR

V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.

UPOZORNENIE

Pokyny na používanie a iné užitočné informácie

1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny

Výstražné symboly



Všeobecná výstraha pred nebezpečenstvom



Výstraha pred nebezpečným elektrickým napäťom

Príkazové znaky



Používajte ochranné okuliare



Používajte ochrannú prilbu



Používajte chrániče sluchu



Používajte ochranné rukavice



Používajte ochrannú masku

Symboly



Pred použitím si prečítajte návod na používanie



Odpad odovzdajte na recykláciu

V

A

V

A

sk

Hz

W



n

Hz

W

Striedavý prúd

Menovité otáčky

/min

RPM



Otáčky za minútu

Otáčky za minútu

Priemer

dvojité izolácia

Umiestnenie identifikačných údajov na náradí

Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku vášho náradia. Tieto údaje si poznačte do svojho návodu na používanie a uvádzajte ich, kedykoľvek požadujete informácie od nášho zastúpenia alebo servisného strediska.

Typ:

Generácia: 01

Sériové číslo:

2 Opis

2.1 Používanie v súlade s určeným účelom

Náradie je určené na rozbrušovanie a hrubé obrusovanie kovových a minerálnych materiálov, bez použitia vody.

Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.

Operacovanie kovu: rozbrušovanie, hrubé obrusovanie.

Operacovanie povrchu minerálov: Rozbrušovanie, drážkovanie a hrubovanie.

Používajte len pracovné nástroje (hrubovacie kotúče, rozbrušovacie kotúče atď.), ktoré sú schválené pre otáčky minimálne 6 500 ot/min, majú hrúbku 8 mm a max. Ø 230 mm.

Používajte len hrubovacie alebo rozbrušovacie kotúče s pojivom zo syntetickej živice využitenej vláknami s prípustnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s.

Na vylúčenie rizika úrazu používajte iba originálne príslušenstvo a nástroje Hilti.

Zdraviu škodlivé materiály (napr. azbest) sa s náradím nesmú opracúvať.

Dodržiavajte tiež predpisy pre bezpečnosť práce platné vo vašej krajine.

Manipulácia alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.

Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napäťom a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku. Pracovným prostredím môže byť: stavenisko, dielňa, renovácia, prestavba a novostavba.

Náradie je určené pre profesionálnych používateľov a smie ho obsluhovať, udržiavať a opravovať iba oprávnený kvalifikovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikach. Ak náradie alebo jeho prídavné zariadenia bude nesprávne používať nekvalifikovaný personál alebo ak sa náradie bude používať v rozpore s predpisaným účelom jeho využitia, môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva.

Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Náradie nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.

2.2 Rukoväte

Rukováť s tlmením vibrácií

Otočná oblúková rukoväť

2.3 Vypínače

Vypínač (zapne po pridržaní)

2.4 Do rozsahu dodávky štandardnej výbavy patria:

- 1 Náradie
- 1 Ochranný kryt
- 1 Bočná rukoväť
- 1 Rýchlopínač matica „Kwik-Lock“
- 1 Upínací klúč
- 1 Návod na používanie

2.5 Obmedzovač rozbehového prúdu

Elektronický obmedzovač rozbehového prúdu znižuje odber prúdu pri rozbehu náradia do tej miery, aby nedošlo k spáleniu bytových poistiek. Zároveň sa tým zabráni spätnému rázu náradia pri zapnutí.

sk

2.6 ATC (Active Torque Control)

Elektronika rozpozná hroziace riziko zaseknutia kotúča a vypnutím náradia zabráni ďalšiemu otáčaniu brúsneho vretena (spätný ráz sa tým eliminuje). Na opakované zapnutie náradia sa vypínač musí pustiť a opäť stlačiť.

UPOZORNENIE

Pri výpadku funkcie ATC beží elektrické náradie len s veľmi zníženými otáčkami a s veľmi zníženým krútiacim momentom. Elektrické náradie je potrebné poslať na opravu do servisu.

2.7 Blokovanie proti opäťovnému spusteniu

V prípade obnovy dodávky elektrického prúdu po jeho prerušení sa náradie pri stlačenom vypínači samovoľne nerozbehne. Vypínač sa musí najprv pustiť a potom opäť stlačiť.

2.8 Používanie predĺžovacej šnúry

Používajte iba predĺžovacie šnúry s dostatočným prierezom, schválené pre danú oblasť použitia. V opačnom prípade hrozí pokles výkonu náradia a prehratie sieťovej šnúry. Pravidelne kontrolujte poškodenie predĺžovacej šnúry. Poškodenú predĺžovaciu šnúru vymenťte.

Odporúčané minimálne prierezy a maximálne dĺžky kálov:

Prierez vodiča	1,5 mm ²	2 mm ²	2,5 mm ²	3,5 mm ²
Sieťové napätie 100 V		30 m		50 m
Sieťové napätie 110-127 V	20 m	30 m	40 m	50 m
Sieťové napätie 220-240 V	50 m		100 m	

Nepoužívajte predĺžovacie šnúry s prierezom vodiča 1,25 mm².

2.9 Predĺžovacia šnúra pre vonkajšie prostredie

Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predĺžovacie šnúry.

2.10 Použitie elektrocentrály alebo transformátora

Toto náradie možno používať s elektrocentrálou alebo stavebným transformátorm, pokiaľ sú dodržané nasledujúce podmienky: Striedavé napätie a výkon vo W musia byť minimálne dvojnásobkom hodnôt uvedených na typovom štítku náradia, prevádzkové napätie musí byť vždy v rozsahu +5 % a -15 % sieťového napäťia a frekvencia musí byť 50 až 60 Hz, nikdy nad 65 Hz a zariadenia musia byť vybavené automatickým regulátorom napäťia so zosilnením pri rozbehu. K elektrocentrále / transformátoru nikdy nepripájajte a súčasne nepoužívajte iné spotrebiče. Zapínanie a vypínanie iných spotrebičov môže vyvolať podpäťové alebo prepäťové špičky, ktoré môžu náradie poškodiť.

2.11 Ochranný kryt na rezanie DC-EX 230/9", s vodiacimi saňami 2

Rezanie mineralných podkladov sa smie vykonávať iba s odsávacím krytom a vodiacimi saňami.

POZOR

Opracúvanie kovov je s týmto krytom zakázané.

UPOZORNENIE

Pri rozbrusovaní a vytváraní drážok do minerálnych podkladov, ako je betón alebo kameň, sa vo všeobecnosti odporúča používať kryt s odsávaním prachu, v zosúladenom systéme s vhodným vysávačom prachu od firmy Hilti. Odsávací systém slúží na ochranu používateľa a predlžuje životnosť náradia a nástroja.

2.12 Ochranný kryt s krycím plechom 3

POZOR

Na hrubé obrusovanie s rovnými kotúčmi na hrubé obrusovanie a na rozbrusovanie s rozbrusovacími kotúčmi, pri opracovávaní kovových materiálov, používajte ochranný kryt s krycím plechom.

3 Spotrebny materiál

Kotúče pre max. Ø 230 mm, 6 500 ot/min, max. hrúbka kotúča 8 mm a obvodová rýchlosť 80 m/s.

Kotúče	Použitie	Skrátené označenie	Podklad
Abrazívny rozbrusovací kotúč	Rozbrusovanie, vytváranie drážok	AC-D	kovový
Diamantový rozbrusovací kotúč	Rozbrusovanie, vytváranie drážok	DC-D	minerálny
Abrazívny kotúč na hrubé obrusovanie	Hrubovanie	AG-D	kovový

Priradenie kotúčov k používanej výbave

Poz.	Výbava	AC-D	AG-D	DC-D
A	Ochranný kryt	-	X	X
B	Ochranný kryt s krycím plechom	X	-	X
C	Kryt pre rozbrusovanie DC-EX 230/9"	-	-	X
D	Bočná rukoväť	X	X	X
E	Oblúková rukoväť DC BG (voliteľné vybavenie pre D)	X	X	X
F	Kwik-Lock	X	X	X

4 Technické údaje

Technické zmeny vyhradené!

Náradie	DCG 230-DB
Menovitý prúd / príkon	Menovité napätie 230 V: 10,9 A / 2 400 W(CH 2 200 W/10 A)
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovité otáčky	6 500/min
Max. priemer kotúča	Ø 230 mm
Rozmery (d x v x š) bez krytu	525 mm x 138 mm x 111 mm
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01/2003	6,8 kg

Informácie o náradí a používaní

Závit brúsneho vretena	M 14
Dĺžka vretena	18 mm
Ochranná trieda podľa EN / IEC	Ochranná trieda II (dvojitá izolácia)

UPOZORNENIE

Úroveň vibrácií udávaná v týchto návodoch je meraná normovaným postupom uvedeným v norme EN 60745, a túto hodnotu je možné použiť pri vzájomnom porovnávaní elektrického náradia. Hodnota je vhodná aj pre predbežný odhad zataženia vibráciami. Úroveň vibrácií je udávaná pri používaní elektrického náradia na jeho hlavný účel použitia. Ak sa však náradie používa na iné účely, je osadené odlišnými nástrojmi alebo nie je dostatočne udržiavané, môže sa úroveň vibrácií odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť zataženie vibráciami v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní zataženia vibráciami by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo sice spustené, príčom však v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môže podstatne znížiť zataženie vibráciami v priebehu celého pracovného času. Vykonávajte doplnkové opatrenia na ochranu obsluhujúcich osôb pred pôsobením vibrácií, ako sú napríklad: udržba elektrického náradia a vkladanych nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov a vzniknutého odpadu.

Informácie o hlučnosti (podľa EN 60745-1):

Typická hladina akustického výkonu DCG 230	101 dB(A)
Typická hladina akustického tlaku DCG 230	90 dB(A)
Nepresnosť uvedených akustických hladín	3 dB(A)

sk

Informácie o vibráciách podľa EN 60745-1

Triaxiálne hodnoty vibrácií (výsledný vektor vibrácií)	merané podľa EN 60745-2-3
Brúsenie povrchu s rukoväťou s tlmením vibrácií, $a_{h,AG}$	5,0 m/s ²
Nepresnosť (K)	1,5 m/s ²
Doplňujúca informácia	Iné spôsoby použitia, ako je rezanie, môžu viesť k odlišným hodnotám vibrácií.

5 Bezpečnostné pokyny

5.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické ručné náradie

a) VÝSTRAHA

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľahké poranenia. **Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.** Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovou šnúrou) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťovej šnúry).

5.1.1 Bezpečnosť na pracovisku

- Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostačné osvetlenie. Nepriehoda na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
- Pri používaní náradia/zariadenia/prístroja dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

5.1.2 Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka sieťovej šnúry elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sieťovej šnúry sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Uzemnené elektrické náradie nepripájajte do siete pomocou zástrčkových adaptérov. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte dotyku tela s uzemnenými predmetmi ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte elektrické náradie pred dažďom a vlhkostou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťovú šnúru nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určená, napr. na prenášanie alebo zavesenie elektrického náradia či na vytáhovanie zástrčky zo zásuvky. Sieťovú šnúru chráňte pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia/zariadenia/prístroja. Poškodené alebo spletené sieťové šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predĺžovacie šnúry vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predĺžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

f) Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.1.3 Bezpečnosť osôb

- a) Pri práci budte pozorní, dbajte na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, nepoužívajte žiadne elektrické náradie. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
- b) **Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare.** Používanie prostriedkov osobnej ochrany ako ochranej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochranej prilby alebo chráničov sluchu (podľa druhu využitia elektrického náradia) znižuje riziko poranenia.
- c) **Zabráňte neúmyselnému zapnutiu.** Pred pripojením elektrického náradia do siete a/alebo vložením akumulátora, pred uchopením náradia/zariadenia/prístroja alebo jeho prenášaním sa uistite, že je vypnuté. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínač alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
- d) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia/zariadenia/prístroja nastavovacie nástroje alebo klíče.** Nástrój alebo klíč, ponechaný v pohybujúcom sa elektrickom náradí, môže spôsobiť úraz.
- e) **Vyhýbajte sa neprirodenej polohe.** Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovať.
- f) **Používajte vhodný pracovný odev.** Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice nepribližujte do blízkosti pohybujúcich sa časťí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa časti.
- g) **Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie/zachytávanie prachu, presvedčte sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne.** Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenie spôsobené prachom.

5.1.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- a) **Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte.** Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
- b) **Elektrické náradie s poškodeným vypínacom nepoužívajte.** Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) **Skôr než budete náradie/zariadenie/prístroj nastavovať, meniť jeho príslušenstvo alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor.** Toto bezpečnostné

opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.

- d) **Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Osobám, ktoré nie sú oboznámené s náradím alebo ktoré si neprečítali tieto pokyny, nedovoľte náradie/zariadenie/prístroj používať.** Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
- e) **Elektrické náradie starostlivo ošetrujte.** Skontrolujte, či sú pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti nechajte pred používaním náradia/zariadenia/prístroja opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradim.
- f) **Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi.** Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

5.1.5 Servis

- a) **Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradnych dielov.** Len tak je možné zaistiť, že elektrické náradie bude aj po oprave bezpečné.

5.2 Spoločné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa brúsenia, brúsenia s použitím brúsnego papiera, práce s drôtenými kefami a rezania (rozbrusovania)

- a) **Toto elektrické náradie sa používa ako brúska a ako náradie na rezanie brúsením.** Dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, znázornenia a údaje, ktoré dostanete spolu s náradím. V prípade nerešpektovania nasledujúcich pokynov môže dojsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ľažkým poraneniam.
- b) **Toto elektrické náradie nie je vhodné na brúsenie pomocou brúsnego papiera, prácu s drôtenými kefami a na leštenie.** Používanie elektrického ručného náradia na účely, na ktoré nie je určené, môžu spôsobiť ohrozenia a poranenia.
- c) **Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré výrobca neurčil alebo neodporúča špeciálne na používanie s týmto elektrickým ručným náradím.** Iba upevnenie príslušenstva na vašom elektrickom ručnom náradí nie je zárukou bezpečného používania.
- d) **Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia byť minimálne také vysoké, ako sú najvyššie otáčky uvedené na typovom štítku náradia.** Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlosťou, ktorá je prípustná, sa môže rozlomiť a odletieť.

- e) **Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom vášho elektrického ručného náradia.** Vkladacie nástroje s nesprávnymi rozmermi nemusia byť dostatočne zakryté alebo kontrolované.
- f) **Vkladacie nástroje so závitovou vložkou musia byť presne vhodné na závit brúsneho vretena.** Pri vkladacích nástrojoch, ktoré sa montujú prostredníctvom prírubi, musí byť priemer otvoru vkladacieho nástroja vhodný k priemeru upínania prírubi. Vkladacie nástroje, ktoré sa neupevnia na elektrické náradie presne, sa otáčajú nerovnomerne, veľmi intenzívne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
- g) **Nepoužívajte žiadne poškodené vkladacie nástroje.** Pred každým použitím vkladacích nástrojov skontrolujte, či na brúsnych kotúchoch nie sú vyšštenia a trhliny, či brúsne taniere nemajú trhliny, nie sú opotrebované alebo silno zanesené, pri drôtených kefách skontrolujte uvoľnené alebo zlomené dröty. Po páde náradia alebo vkladacieho nástroja skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo používať nepoškodený vkladací nástroj. Pri kontrole upevneného vkladacieho nástroja dbajte na to, aby ste vy alebo osoby nabízku stáli mimo roviny rotujúceho vkladacieho nástroja a náradie nechajte jednu minútu bežať naprázdno pri najvyšších otáčkach. Poškodené vkladacie nástroje sa väčšinou zlomia už počas tohto testu.
- h) **Používajte prostriedky osobnej ochrany.** V závislosti od použitia náradia používajte ochranný štít tváre, chrániče očí alebo ochranné okuliare. V prípade potreby používajte ochrannú masku proti prachu, chrániče sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré vás chránia proti drobným čiastočkám brúsneho prachu. Zrak si chráňte proti odletujúcim čiastočkám, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych činnostach. Ochranná maska alebo maska proti prachu musí odfiltrovať prach vznikajúci pri práci. Pri dlhodobom vystavení nadmernej hlučnosti môže dôjsť k strate sluchu.
- i) **Dabajte na bezpečný odstup osôb v blízkosti vášho pracoviska.** Každá osoba, ktorá vstúpi do blízkosti vášho pracoviska, musí používať prostriedky osobnej ochrany. Úlomky z obrobku alebo zlomených vkladacích nástrojov môžu prudko vyletiet a spôsobiť úraz aj mimo pracovnej oblasti.
- j) **Náradie držte iba za izolované úchopové časti, najmä ak s náradím pracujete na miestach, v ktorých môže vkladací nástrój prísť do styku so skrytými elektrickými vedeniami pod napäťom alebo s vlastnou sieťovou šnúrou náradia.** Kontakt s elektrickým vedením pod napäťom spôsobí, že kovové časti náradia budú pod napäťom a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- k) **Sieťovú šnúru náradia vedte smerom od náradia, mimo dosahu rotujúcich vkladacích nástrojov.** Pri strate kontroly nad náradím môže dôjsť k zachyteniu alebo prerezaniu sieťovej šnúry a rotujúci vkladaci nástrój môže zasiahnuť vašu ruku alebo rameno.
- l) **Náradie nikdy neodkladajte pred úplným zastavením vkladacieho nástroja.** Rotujúci vkladací nástrój môže dôjsť do styku s odkladacou plochou, čím stratíte kontrolu nad náradím.
- m) **Náradie nikdy neprenášajte zapnuté.** Rotujúci vkladací nástrój môže pri náhodnom kontakte zachytiť váš odev a vkladací nástrój vás môže poraní.
- n) **Vetračie štrbinu na vašom náradí pravidelne čistite.** Ventilátor motoru vťahuje prach do krytu a intenzívne hromadenie kovového prachu môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- o) **Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.** Tieto materiály sa od odletujúcich iskier môžu vznieť.
- p) **Nepoužívajte žiadne vkladacie nástroje, ktoré vyžadujú chladenie kvapalinami.** Použitie vody alebo iných chladiacich kvapalín môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Sk

5.3 Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozornenia

Spätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutého alebo zablokovanej rotujúceho vkladacieho nástroja, ako je brúsny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa atď. Zaseknutie alebo zablokovanie viedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vkladacieho nástroja. Tým sa nekontrolované elektrické náradie vymršti proti smeru otáčania vkladacieho nástroja na mieste zablokovania.

Keď sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča, prenikajúca do obrobku, zachytiť a tým spôsobiť vylomenie brúsneho kotúča alebo spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo preč od nej, podľa smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsny kotúče sa pritom môžu aj zlomiť.

Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo neoborňného používania elektrického náradia. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú nižšie opísané.

- a) **Náradie vždy pevne držte oboma rukami a zaujmite postoj umožňujúci zachytenie spätnej reakcie náradia.** Pri práci vždy používajte prídavnú rukoväť (ak je súčasťou náradia), aby ste vždy mali čo najlepšiu kontrolu nad spätnou reakciou náradia pri vysokých otáčkach. Používateľ náradia pri dodržaní bezpečnostných opatrení dokáže spätnú reakciu náradia zvládnúť.
- b) **Ruku nikdy nepribližujte do blízkosti rotujúcich vkladacích nástrojov.** Vkladací nástrój vám môže pri spätnej reakcii prebehnuť cez ruku.
- c) **Pri práci stojte tak, aby ste pri spätnom ráze neboli v dráhe pohybu elektrického ručného náradia.** Spätná reakcia vymršti náradie v opačnom smere voči pohybu brúsneho kotúča v mieste zablokovania.
- d) **Mimoriadne opatrne postupujte pri práci v rohoch, na ostrých hranách atď. Zabráňte, aby vkladací nástrój odskočil od obrobku alebo aby sa v ňom zasekol.** Rotujúci vkladací nástrój sa pri práci v ro-

hoch, na ostrých hranách alebo pri odskočení od obrobku môže zaseknúť. Môže tým dôjsť k strate kontroly alebo k spätnému rázu.

- e) **Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový kotúč.** Takéto vkladacie nástroje často vedú k spätej reakcii alebo k strate kontroly nad náradím.

5.4 Osobitné bezpečnostné upozornenia pri brúsení a rezaní (rozbrusovaní)

- a) **Používajte iba brúsne nástroje a k nim zodpovedajúce ochranné kryty, určené výlučne pre vaše náradie.** Brúsne nástroje, ktoré nie sú určené pre vaše náradie, nemusia byť dostatočne kryté a sú nebezpečné.
- b) **Brúsne kotúče s prelisom musia byť namontované tak, aby ich brúšna plocha nevyčnievala cez úroveň okraja ochranného krytu.** Neodborne namontovaný brúšny kotúč, ktorý prečnieva cez úroveň okraja ochranného krytu, sa nedá dostatočne zakryť.
- c) **Ochranný kryt sa musí pripevniť na elektrické náradie bezpečným spôsobom a kvôli čo najvyššej mieri bezpečnosti musí byť nastavený tak, aby smerovala k používateľovi čo najmenšia otvorená časť brúsneho nástroja.** Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúšnym nástrojom, ako aj pred iskrami, ktoré môžu zapaliť oblečenie.
- d) **Brúsne nástroje sa smú používať iba na odporúcané možnosti využitia. Napr.: nikdy nebrúste bočnou stranou rezacieho kotúča.** Rezacie kotúče sú určené na rezanie materiálu hranou kotúča. Tlakom zvoku sa tento brúšny nástroj môže zlomiť.
- e) **Vždy používajte iba nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami zvolený brúšny kotúč.** Vhodné príruby podopierajú brúšny kotúč a znížiajú tak riziko jeho zlomenia. Príruby pre rezacie kotúče sa od prírub pre iné brúsne kotúče môžu lísiť.
- f) **Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z väčších uhlových brúšok.** Brúsne kotúče pre väčšie uhlové brúsky nie sú dimenzované na vyššie otáčky menších uhlových brúšok a môžu sa zlomiť.

5.5 Ďalšie osobitné bezpečnostné upozornenia pre rezanie (rozbrusovanie)

- a) **Zabráňte zablokovaniu rezacieho kotúča alebo používaniu príliš vysokého prítlaku.** Nevykonávajte žiadne prehnane hľobké rezy. Pretáženie rezacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náhylnosť k skriženiu alebo zablokovaniu a tým aj možnosť spätného rázu alebo zlomenie kotúča.
- b) **Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezacím kotúčom.** Ak rezaci kotúč v obrobku posuniete smerom od seba, môže náradie s rotujúcim kotúčom v prípade spätného rázu prudko vyraziť smerom k vám.
- c) **V prípade zaseknutia rezacieho kotúča alebo pri prerušení práce vypnite náradie a pokojne ho držte, kým kotúč úplne nezastane.** Nikdy sa nepokúšajte ešte dobiehajúci kotúč vyťahovať zo štrbiny

rezu, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstraňte príčinu zaseknutia kotúča.

- d) **Náradie nikdy nezapínajte, pokiaľ sa kotúč nachádza v obrobku.** Vyčkajte, kým rezaci kotúč nedosiahne plné otáčia a až potom opatrné počračujte v reze. V opačnom prípade sa kotúč môže zaseknúť, vyskočiť z obrobku alebo spôsobiť spätný ráz.
- e) **Dosky alebo väčšie obrobky podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu pri zaseknutí rezacieho kotúča.** Veľké obrobky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Obrobok musí byť podopretý na obidvoch stranach, tak v blízkosti rezu, ako aj pri hrane.
- f) **Mimoriadne opatrne postupujte pri "rezoch naslepo" do stien, alebo iných neprehľadných oblastí.** Zanorený rezaci kotúč môže pri zarezaní do plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo iných objektov zapríčiniť spätný ráz.

5.6 Ďalšie bezpečnostné pokyny

5.6.1 Bezpečnosť osôb

- a) **Náradie vždy pevne držte oboma rukami za príslušné rukoväti.** Rukoväti udržujte suché, čisté a bez prítomnosti oleja a maziva.
- b) **Ak sa náradie používa bez odsávania prachu, musíte pri práciach, pri ktorých vzniká prach, používať ľahkú ochrannú masku.**
- c) **Na lepšie prekvrenie prstov v práci robte prestávky a na uvoľnenie si prsty precvičte.**
- d) **Zabráňte dotyku rotujúcich časťí.** Náradie zapíname až na pracovisko. Dotyk s rotujúcimi časťami, najmä rotujúcimi nástrojmi, môže spôsobiť úraz.
- e) **Sietovú a predĺžovaciu šnúru pri práci vždy vedťe smerom dozadu od náradia.** Zabráni sa tým riziku zakončenia o kábel počas práce.
- f) **Na hrubé obrusovanie s rovnými kotúčmi na hrubé obrusovanie a na rozbrusovanie s rozbrusovacími kotúčmi, pri opracovávaní kovových materiálov, používajte ochranný kryt s krycím plechom.**
- g) **Náradie nepoužívajte, pokiaľ beží ľahko alebo trhavo.** Je možné, že je chybňa elektronika. Náradie nechajte neodkladne opraviť v autorizovanom servisnom stredisku firmy Hilti.
- h) **Nedovoľte deťom, aby sa s náradím hrali.**
- i) **Náradie nesmú bez inštruktaže používať deti alebo menej zdatné osoby.**
- j) **Prach z materiálov, ako sú nátery s obsahom olova, niektoré druhy dreva, minerály a kov, môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s týmto prachom alebo jeho vdychovaním môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo ochorenie dýchacích ciest pracovníka alebo osôb v okolí. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, je rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). Materiál obsahujúci asbest smú obrábať len odborníci. **Pokiaľ možno, používajte odsávanie prachu.** Na dosiahnutie vysokej účinnosti odsávania prachu používajte vhodný mobilný vysávač na drevený prach**

a/alebo minerálny prach odporúčaný spoločnosťou Hilti, určený pre toto elektrické náradie. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Odporúčame používať respirátor s filtrom triedy P2. Do držiavajte predpisy pre obrábané materiály platné v príslušnej krajine.

5.6.2 Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia

- a) Brúsne kotúče sa musia starostlivo odkladať a používať podľa pokynov výrobcu.
- b) Presvedčte sa, že brúsne nástroje sú upevnené podľa pokynov výrobcu.
- c) Dbajte na to, aby sa používali medzipodložky, ak boli dodané s brúsnym nástrojom.
- d) Elektrické ručné náradie nikdy nepoužívajte bez ochranného krytu.
- e) Obrobok dostatočne upevnite.
- f) Dbajte na to, aby bol brúsný nástroj pred použitím správne nasadený a pripevnený a nechajte náradie spustenie na voľnobežných otáčkach počas 60 sekúnd, v bezpečnej pozícii. Pri výraznom chviení alebo zistení iných nedostatkov náradie ihned vypnite. Pokiaľ nastane takáto situácia, skontrolujte náradie, aby ste zistili príčinu.
- g) Rezacie kotúče nikdy nepoužívajte na brúsenie.
- h) Dbajte na to, aby iskry vznikajúce pri používaní nikoho neohrozili, napr. aby nedopadali na vás alebo iné osoby. Ochranný kryt preto správne nastavte.
- i) Pokiaľ dôjde k prasknutiu kotúča, pádu náradia alebo inému mechanickému poškodeniu, je potrebné náradie nechať skontrolovať v servise firmy Hilti.

5.6.3 Elektrická bezpečnosť



- a) Pred začiatom práce skontrolujte v pracovnej oblasti skryté elektrické vedenia, plynové a vodovodné potrubia, napr. pomocou hľadáčka kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa stanú elektricky vodivými, napr. ak pri práci dôjde k neúmyselnému poškodeniu elektrického vedenia pod napätiom. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- b) Sieťovú šnúru náradia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ju nechajte vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Ak je sieťová šnúra náradia poškodená, musí sa vymeniť za špeciálnu sieťovú šnúru, ktorá je


dosťupná prostredníctvom zákazníckeho servisu. Predĺžovaciu šnúru pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ju vymeňte. V prípade poškodenia sieťovej alebo predĺžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky. Poškodené pripájacie vedenia a predĺžovacie šnúry predstavujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- c) Znečistené náradie pri častom opracúvaní elektricky vodičov materiálov nechajte v pravidelných intervaloch skontrolovať v servisnom stredisku Hilti. Prach, predovšetkým z elektricky vodičov materiálov, usadený na povrchu náradia, alebo vlhkosť, môžu za nepríaznivých podmienok viest k úrazu elektrickým prúdom.
- d) Pri používaní elektrického ručného náradia vo vonkajšom prostredí sa presvedčte, že náradie je pripojené do siete cez ochranný istič (RCD) s rozpájacím prúdom maximálne 30 mA. Používanie ochranného ističa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) Zásadne odporúčame používanie ochranného ističa (RCD) s rozpájacím prúdom maximálne 30 mA.

5.6.4 Pracovisko

- a) Dbajte na dobré osvetlenie pracoviska.
- b) Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť újmy na zdraví v dôsledku nahromadeného prachu v ovzduší.
- c) Pri prerážacích práciach zaistite opačnú stranu pracoviska. Vyburávané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraníť iné osoby.
- d) Drážky do nosných stien alebo iných štruktúr môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní očelovej armatury alebo nosných prvkov. Pred začatím práce sa poradte so statickom, architektom alebo zodpovedným stavbyvedúcim.

5.6.5 Osobné ochranné prostriedky



Používateľ a osoby zdržujúce sa v jeho blízkosti musia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu a ľahkú ochrannú masku proti prachu.

6 Pred použitím



NEBEZPEČENSTVO

Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu náradia.

Sk

POZOR

Pri montáži, demontáži, nastavovacích prábach a odstraňovaní porúch nosťte ochranné rukavice.

VÝSTRAHA

Elektrické ručné náradie nikdy nepoužívajte bez ochranného krytu.

POZOR

Pri použití iného príslušenstva odporúčaného firmou Hilti pre uhlové brúsky, v spojení s uhlovými brúskami uvedenými vyššie, je pred použitím potrebné prečítať si návod na obsluhu príslušenstva a dodržiavať všetky upozornenia.

6.1 Montáž prídavnej rukoväte

VÝSTRAHA

Pri všetkých prábach musí byť namontovaná prídavná rukováť.

Prídavnú rukoväť zaskrutkujte do otvoru so závitom na ľavej alebo pravej strane náradia.

6.2 Ochranný kryt

POZOR

Uzavretá strana ochranného krytu musí vždy smerovať k používateľovi.

POZOR

Polohu ochranného krytu prispôsobte požiadavkám aktuálne vykonávanej práce.

6.2.1 Montáž a demontáž ochranného krytu, resp. ochranného krytu s krycím plechom 4

UPOZORNENIE

Ochranný kryt je už pomocou nastavovacej skrutky nastavený na správny upínací priemer. Pokiaľ je utiahnutie pri nasadenom ochrannom kryte príliš malé, možno upínaci silu zväčšiť ľahkým utiahnutím nastavovacej skrutky.

UPOZORNENIE

Kódovaci výstupok na ochrannom kryte zabezpečuje to, že sa dá namontovať iba taký ochranný kryt, ktorý sa hodí ku konkrétnemu náradiu. Kódovaci výstupok tiež bráni skĺzaniu ochranného krytu na nástroj.

1. Povoľte upínaciu páčku.
2. Ochranný kryt nasadte kódovacím výstupkom do kódovacej drážky na krku vretena hlavy náradia
3. Natočte ochranný kryt do príslušnej polohy.
4. **POZOR** Uzavretá strana ochranného krytu musí vždy smerovať k používateľovi.
5. Ochranný kryt zaistite utiahnutím upínacej páčky.
6. Na demontáž ochranného krytu vykonajte príslušné kroky v opačnom poradí.

6.2.2 Nastavenie ochranného krytu, resp. ochranného krytu s krycím plechom 5

1. Povoľte upínaciu páčku.
2. Ochranný kryt otočte do požadovanej polohy.
3. Zatiahnite upínaciu páčku.

6.3 Montáž vkladacieho nástroja

NEBEZPEČENSTVO

Presvedčte sa, že otáčky, uvedené na brúsnom nástroji sú rovnaké alebo vyššie než menovité otáčky brúsky.

NEBEZPEČENSTVO

Pred použitím skontrolujte nástroje. Nepoužívajte nálamené, prasknuté alebo inak poškodené výrobky.

UPOZORNENIE

Diamantové kotúče je potrebné vymeniť, hned' ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo brúsení. Vo všeobecnosti nastáva tento prípad vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia ako 2 mm. Ostatné typy kotúčov je potrebné vymeniť, hned' ako zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo ak sa časti uhlové brúsky (okrem kotúča) dostanú počas práce do kontaktu s pracovným materiáлом. Abrázivné kotúče je potrebné vymeniť po uplynutí dátumu ich trvanlivosti.

6.4 Vkladací nástroj s rýchlopínacou maticou Kwik-Lock

POZOR

Dabajte na to, aby rýchlopínacia matica Kwik-Lock neprišla pri práci do styku s podkladom. Nepoužívajte poškodené rýchlopínacie matice Kwik-Lock.

6.4.1 Montáž a demontáž vkladacieho nástroja s rýchlopínacou maticou Kwik-Lock 6

UPOZORNENIE

Šípka na hornej časti musí ležať oproti značke. Ak sa rýchlopínacia matica Kwik-Lock nasadí, keď je šípka mimo priestoru indexovej značky, ručne sa už nedá povoľiť. Rýchlopínaciu maticu Kwik-Lock v takomto prípade povoľte upínacím klúcom (nie klúčom na rúrky).

- Upínaciu prírubu a rýchloupínaciu maticu Kwik-Lock výčistite.
- Nasadte vkladací nástroj.
- Rýchloupínaciu maticu Kwik-Lock (popis je v na-skrukovanom stave viditeľný) skrúkujte dovtedy, pokiaľ nedosadne na vkladací nástroj.
- POZOR** Aretačné tlačidlo vretna sa smie stláčať iba pri nepohybujúcim sa brúsnom vretnene. Stlačte aretačné tlačidlo vretna a podržte ho stlačené.
- Ručne silou otáčajte nástrojom v smere hodinových ručičiek ďalej, kým rýchloupínacia matica Kwik-Lock nie je pevne utiahnutá, a potom aretačný gombík vretna uvoľnite.
- Na demontovanie vykonajte príslušné úkony v opačnom poradí.

7 Obsluha



UPOZORNENIE

Poľohu ochranného krytu prispôsobte požiadavkám aktuálne vykonávanej práce.

NEBEZPEČENSTVO

Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie nadmerného hluku môže viest' k strate sluchu.

POZOR

Uzavretá strana ochranného krytu musí vždy smerovať k používateľovi.

VÝSTRAHA

Nové brúsne nástroje nechajte pri max. voľnobežných otáčkach skúšobne bežať minimálne 60 sekúnd v zaistenej pracovnej oblasti.

VÝSTRAHA

Náradie nepoužívajte, pokiaľ beží ťažko alebo trhavo. Je možné, že je chybňa elektronika. Náradie nechajte neodkladne opraviť v autorizovanom servisnom stredisku firmy Hilti.

VÝSTRAHA

Drážky do nosných stien alebo iných štruktúr môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov. **Pred začatím práce sa poradte so statikom, architektom alebo zodpovedným stavbyvedúcim.**

VÝSTRAHA

Hodnota sieťového napätia sa musí zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku náradia. Náradie s uvedenou hodnotou 230 V sa môže napájať aj zo siete s napäťím 220 V.

VÝSTRAHA

Náradie vždy používajte s bočnou rukoväťou (voliteľne s oblúkovou rukoväťou).

POZOR

Volné obrobky upevnite do vhodných upinacích zariadení alebo zveráka.

- POZOR** Aretačné tlačidlo vretna sa smie stláčať iba pri nepohybujúcim sa brúsnom vretnene. Stlačte aretačné tlačidlo vretna a podržte ho stlačené.
- Ručne silou otáčajte nástrojom v smere hodinových ručičiek ďalej, kým rýchloupínacia matica Kwik-Lock nie je pevne utiahnutá, a potom aretačný gombík vretna uvoľnite.
- Na demontovanie vykonajte príslušné úkony v opačnom poradí.

VÝSTRAHA

Pri brúsení môžu odletovať čiastočky materiálu. **Používajte ochranné okuliare.**

POZOR

Ak sa náradie používa bez odsávania prachu, musíte pri práciach, pri ktorých vzniká prach, používať ľahkú ochrannú masku.

VÝSTRAHA

Zabráňte dotyku rotujúcich časťí. Náradie zapínajte až na pracovisko. Dotyk s rotujúcimi časťami, najmä rotujúcimi nástrojmi, môže spôsobiť úraz.

POZOR

Náradie môže byť po použití horúci. **Pri výmene nástrojov používajte pracovné rukavice!**

POZOR

Náradie má vysoký uťahovací moment, čo zodpovedá jeho použitiu. **Používajte postrannú rukoväť a náradie vždy držte obidvomi rukami.** Používateľ musí byť pripravený na to, že sa náradie môže odrazu zablokovať.

POZOR

Pri opracúvaní podkladu môže dôjsť k odletovaniu materiálu. **Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice a ak nepoužívate odsávanie prachu, ľahkú ochrannú masku.** Odletujúci materiál môže poraníť telo a oči.

VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby sa rezací kotúč pri rezaní v štrbinre rezu neskrížil a pri práci na náradie príliš netlačte. Inak sa náradie môže zastaviť, môže dôjsť k spätnému rázu alebo zlomeniu kotúča.

POZOR

Na lepšie prekrvenie prstov v práci robte prestávky a na uvoľnenie si prsty precvičte.

VÝSTRAHA

Udržujte horľavé materiály mimo pracoviska.

7.1 Nastavanie rukoväťe 7

VÝSTRAHA

Nenastavujte rukoväť, ak je náradie v prevádzke. Prevedte sa, že rukoväť je správne zaistená v jednej z troch možných polôh.

Rukoväť je možné otočiť o 90° vľavo i vpravo, čím je zaistená bezpečná práca bez námahy v každej polohe.

1. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
2. Odisťovaciu páčku zatiahnite dozadu.
3. Rukoväť otočte až na doraz doprava alebo dolava.
4. Odisťovacou páčkou rukoväť opäť zaistite.

UPOZORNENIE Kým rukoväť nie je zaistená v jednej z troch možných polôh, nie je možné náradie zapnúť.

7.2 Rozbrusovanie

Pri rozbrusovaní pracujte s miernym posúvaním a nedovolte, aby došlo k vzpriecieniu náradia alebo rozbrusovacieho kotúča (cca 90° voči rovine rezu). Profily a malé štvorhranné rúry najlepšie rozdelíte pri priložení na najmenšom priezere.

7.3 Hrubovanie

PÓZOR

Rozbrusovacie kotúče nikdy nepoužívajte na hrubé obrusovanie.

Pri uhle priloženia v rozsahu 5° až 30° dosiahnete pri hrubom obrusovaní najlepsí výsledok. Pohybujte náradím s použitím mierneho tlaku, sem a tam. Obrobok tak nebude príliš horúci, nebude dochádzať k jeho zafarbeniu a nevzniknú žiadne ryhy.

7.4 Zapínanie/vypínanie

7.4.1 Zapínanie

1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
2. Vypínač posuňte dopredu a potom ho úplne stlačte. Tak je možné náradie vždy ovládať zovretou rukou, čím je zaručená optimálna bezpečnosť pri práci.

7.4.2 Vypínanie

Vypínač pustte.

7.5 Blokovanie proti opäťovnému spusteniu

UPOZORNENIE

Ak zástrčku sieťovej šnúry pri stlačenom vypínači vytiahnete zo zásuvky a opäť ju pripojíte, náradie sa nerozbene.

8 Údržba a ošetrovanie

PÓZOR

Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

8.1 Ošetrovanie náradia

NEBEZPEČENSTVO

Pri extrémnych podmienkach použitia sa pri opracúvaní kovov vo vnútri náradia môže usadzovať elektrický vodivý prach. Môže to viest' k ovplyvneniu ochranej izolácie náradia. V takýchto prípadoch sa odporúča používanie stacionárneho odsávacieho zariadenia, časté čistenie vetracích štrbin a predradenie ochranného ističa (RCD).

Vonkajší kryt náradia je vyrobený z nárazuvzdorného plastu. Úchopové časti sú z elastomeru.

Náradie nikdy nepoužívajte s upchátnymi vetracími štrbinami! Pravidelne opatrite čistote vetracie štrbiny, pomocou suchej kefky. Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra náradia. Ventilátor motoru vtahuje do krytu prach a príliš veľké nahromadenie vodivého prachu (napríklad z kovu, uhlíkových vláken) môže zapríčiniť vznik ohrození elektrickým prúdom. Zovrajšok náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou utierkou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu! Môže sa tým ohrozit elektrická bezpečnosť náradia. Úchopové časti náradia vždy udržiavajte čisté,

bez prítomnosti oleja a tukov. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silíkon.

UPOZORNENIE

Časté opracovávanie vodivých materiálov (napríklad kovu, uhlíkových vláken), môže viesť k skrateniu intervalov údržby. Dodržiavajte údaje uvedené vo vašej individuálnej analýze ohrození na pracovisku.

8.2 Údržba

VÝSTRAHA

Náradie nepoužívajte, ak sú jeho časti poškodené, ak je chybňa elektronika alebo ak ovládacie prvky nefungujú spôsobivo. Náradie nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti.

VÝSTRAHA

Opravy elektrických častí smie vykonávať iba elektrotechnik.

Pravidelne kontrolujte poškodenie vonkajších častí náradia a bezchybné fungovanie všetkých ovládacích prvkov.

8.3 Kontrola po vykonaní ošetroenia a údržby

Po ošetroení a údržbe je potrebné skontrolovať, či boli namontované všetky ochranné zariadenia a či bezchybné fungujú.

9 Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha	Možná príčina	Odstránenie
Náradie sa nerozbehne.	Prívod sieťového napäťia je prerušený.	Pripojte iný spotrebič, skontrolujte funkciu.
	Sieťová zástrčka alebo zásuvka sú chybné.	Nechajte skontrolovať odborníkom na elektrické náradie a v prípade potreby dajte vymeniť.
	Opotrebované uhlíky.	Nechajte skontrolovať elektrotechnikom, pripadne nechajte vymeniť.
Náradie nemá dostatočný výkon.	Elektronické blokovanie rozbehu sa po prerušení dodávky elektrickej energie aktivovalo.	Náradie vypnite a znova zapnite.
	Predĺžovacia šnúra má nedostatočný prierez.	Používajte predĺžovaciu šnúru s dostatočným prierezom.
	Výpadok funkcie ATC (aktívne riadenie krútiaceho momentu)	Dajte náradie opraviť do servisu firmy Hilti.

sk

10 Likvidácia



Zariadenia Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovaných materiálov je ich správna separácia. V mnohých krajinách je firma Hilti už pripravená na prijem vášho náradia na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom stredisku firmy Hilti alebo u vášho obchodného poradcu.



Iba pre krajiny EÚ.

Elektrické ručné náradie neodhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach v znení národných predpisov sa opotrebované elektrické náradie, prístroje a zariadenia musia podrobiť separovaniu a ekologickej recyklácii.

11 Záruka výrobca náradia

Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný z hľadiska použitého materiálu a technologického postupu výroby. Táto záruka platí iba za predpokladu, že výrobok sa správne používa a obsluhuje, osétreuje a čistí v súlade s návodom na používanie Hilti a že je zaručená technická jednotnosť, t. j. že s výrobkom sa používa iba originálny spotrebny materiál, príslušenstvo a náhradné diely Hilti.

Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo bezplatnú výmenu chybnych častí počas celej životnosti výrobku. Časti, podliehajúce normálnemu opotrebovaniu, do tejto záruky nespadajú.

Uplatňovanie d'alších nárokov je vylúčené, pokial tačo vylúčenie nie je v rozpoze s národnými predpismi.

Hilti neručí najmä za priame alebo nepriame poruchy alebo z nich vyplývajúce následné škody, straty alebo náklady v súvislosti s používaním alebo z dôvodov nemožnosti používania výrobku na akýkoľvek účel. Implicitné záruky predajnosti alebo vhodnosti použitia na konkrétny účel sú vylúčené.

Výrobok alebo jeho časti po zistení poruchy neodkladne odošlite na opravu alebo výmenu príslušnej obchodnej organizácii Hilti.

Záruka zahŕňa všetky záručné záväzky zo strany spoločnosti Hilti a nahrázza všetky predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, písomné alebo ústne dohovory, týkajúce sa záruky.

12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)

Označenie:	Uhlová brúška
Typové označenie:	DCG 230-DB
Generácia:	01
Rok výroby:	2008

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EÚ, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012



Jan Doongaji

Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
01/2012

Technická dokumentácia u:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

1 609 92A 0DZ

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3622 | 1013 | 00-Pos. 2 | 1

Printed in Germany © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

321858 / A3

