

HILTI



WSC 70 / WSC 55







Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Manual de instrucciones	es
Istruzioni d'uso	it
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρήσεως	el
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
دليل الاستعمال	ar








CE

1







9**10**

المنشار الدائري اليدوي WSC 70 / WSC 55

مكونات الجهاز، عناصر الاستعمال والبيان ❶

- ❶ مفتاح التشغيل/إيقاف
- ❷ مانع التشغيل
- ❸ المقابض الإضافي
- ❹ زر تشغيل البريمة
- ❺ مفتاح سداسي الرأس
- ❻ تدريع زاوية القطع
- ❼ ذراع زنق لوضع زاوية القطع
- ❽ براغي زنق للمصد المتوازي
- ❾ ذراع زنق لضبط عمق القطع
- ❿ علامة القطع °45
- ⓫ علامة القطع °0
- ⓬ المصد المتوازي
- ⓭ الغطاء الواقي المتنحر
- ⓮ فالقة
- ⓯ قرص الارتكاز
- ⓯ الغطاء الواقي
- ⓯ الفوهة الدوارية لطرد البرادة
- ⓯ بربمة الإدارية
- ⓯ فلاشة التثبيت
- ⓯ فلاشة الشد
- ⓯ برغى الشد
- ⓯ تدريع عمق القطع
- ⓯ مثبت الماشهة
- ⓯ ذراع استعمال الغطاء الواقي المتنحر
- ⓯ غطاء حماية فناة البرادة
- ⓯ وسيلة تحرير غطاء حماية فناة البرادة
- ⓯ مشبك إضافي للقطع بزاوية 50°

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

صفحة	فهرس المحتويات
184	1 إرشادات عامة
185	2 الشرح
187	3 الملحقات التكميلية
187	4 المواصفات الفنية
188	5 إرشادات السلامة
192	6 الاستعمال
194	7 العناية والصيانة
195	8 نقص الأخطاء
196	9 التكبير
196	10 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة
196	11 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

❶ يشير كل عدد من الأعداد لصورة. وتجد الصور الفاصة بالنص على صفحات الغلاف المطوية. احتفظ بها مفتوحة عند مطالعة الدليل.
في هذا الدليل يقصد دائمًا بكلمة «الجهاز» المنشار الدائري اليدوي WSC 70 أو WSC 55.

2.1 شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى علامات التحذير



تحذير من
جهد كهربائي
خطر



تحذير من
خطر عام

1.1 كلمات دليلية ومدلولات

خطر
تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

احتراس
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيفة أو إلى أضرار مادية.

ملحوظة
تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.

علامات الإلزام

موضع تفاصيل بيانات التمييز بالجهاز
ممسمى الطراز والرقم المسلسل مدونان على لوحة صنع
الجهاز. انقل هذه البيانات في دليل الاستعمال خاصتك
وارجع إليها دائمًا عند الاستعلام لدى وكالتنا أو لدى مراكز
الخدمة.

الطراز:

الرقم المسلسل:



استخدم
قفازاً واقياً



استخدم
واقفاً للسمع



استخدم
فوترة حماية



استخدم
واقياً للعينين



استخدم
واقفاً فيفياً
للتنفس

الرموز



تيار متعدد



فلط



اعمل على
إعادة تدوير
المخلفات



قبل
الاستخدام
اقرأ دليل
الاستعمال



نصل المنشار



القطر



عدد اللفات
في الدقيقة



عدد اللفات
الاسمي في
الوضع
الم佳يد

ar

2 الشرح

1.2 الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز عبارة عن منشار دائري يدوي.

الأجهزة مخصصة لأعمال النشر في الخشب أو في أشباه الأخشاب وكذلك في البلاستيك وملاط الجبس وألواح ألياف الجبس والخامات المتراكبة والتي يصل عمق القطع فيها إلى 55 أو 70 مم (تبعاً لنوع الجهاز) بالإضافة للقطوع المائلة بزاوية من 0° حتى 50°.

يجب التعامل مع المواد الخطيرة على الصحة (مثل الأسيستوس).

الجهاز مخصص للمستخدم المتردّد ولا يجوز استخدامه وإصلاح هذا الجهاز إلا على أيدي أشخاص معتمدين ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فانياً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات.

محيط العمل يمكن أن يكون: موقع بناء أو ورشة أو مواقع أعمال الترميم أو مواقع التعديلات الإنسانية أو الإنشاءات المدببة.

يجب لا يتم التشغيل إلا بالتردد والجهد الكهربائي المذكورين على لوحة الصنع.

لا يُسمح باستخدام أنصال المناشير التي لا تطابق المواصفات المذكورة (من حيث القطر أو عدد اللفات أو السلك مثلاً) وكذلك أسطوانات القطع أو التجليخ وأنصال المناشير المصنوعة من فولاذ القطع السريع على السلك.

لا يُسمح بنشر المعادن.

لا تستخدم الجهاز لنشر أفرع وجذوع الشجر.

اقصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة.

يلزم اتباع المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعناية والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.

لا يسمح بإجراء أية تدخلات أو تخديرات على الجهاز.

2.2 المفاتيح

مفتاح تشغيل/إيقاف مع مانع تشغيل

3.2 المقاييس

المقاييس والمقياس الإضافي

4.2 تجهيزات الحماية

الخطاء الواقي والخطاء الواقي المتحرك

5.2 التزيلق

التزيلق بالشحنة

6.2 حجم التوريدات بالنسبة للتجهيز القياسي يشتمل على

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | الجهاز |
| 1 | نصل المنتشار |
| 1 | دليل الاستعمال |
| 1 | مفتاح سداسي الرأس |
| 1 | المصد المتوازي |
| 1 | علبة كرتون أو حقيبة Hilti |

7.2 استخدام كابل إطالة

لا تستخدم سوى كابل إطالة مسروق به في نطاق العمل المعنى ويراعي أن يكون ذا مقطع عرضي كاف. وإلا فمن الممكن أن يقل أداء الجهاز ويُفسد الكابل بشدة. افحص كابل الإطالة بصفة دورية من حيث وجود أضرار. اعمل على تغيير كابلات الإطالة التالفة.

القيم الموصى بها للحد الأدنى لمقاطع العرضية والمدى الأقصى لأطوال الكابلات

المقطع العرضي للسلك	الجهاز	نصل المنتشار	دليل الاستعمال	مفتاح سداسي الرأس	المصد المتوازي	علبة كرتون أو حقيبة Hilti
جهد الشبكة الكهربائية 120-110 فلطا	مم 3,5	مم 2,5	مم 2,0	مم 1,5	مم 1,5	مم 25
جهد الشبكة الكهربائية 230-220 فلطا					مم 60	مم 100

لا تستخدم كابل إطالة بمقطع عرضي 1,25 مم².

8.2 كابل الإطالة في الأماكن المكشوفة

في الأماكن المكشوفة لا تستخدم سوى كابل إطالة مصري به لذلك ومذكور عليه ما يفيد ذلك.

9.2 استخدام مولد أو ممول

يمكن تشغيل هذا الجهاز من مولد أو من محول في الموقع، وذلك عند الالتزام بالاشتراطات التالية: أن تكون قدرة الخرج المفاسحة بالوطاط على الأقل ضعف القدرة المذكورة على لوحة صنع الجهاز، ويجب أن يكون جهد التشغيل في أي وقت واقعاً في نطاق 5% و 15% من الجهد الاسمي، كما يجب أن يبلغ التردد من 50 إلى 60 هرتز، وألا يزيد أبداً على 65 هرتز، ويجب توافر منظم جهد أو توماتيكي مزود بمعزز لبدء التشغيل.

لا تقم أبداً بتشغيل أجهزة أخرى على المولد/الممول في نفس الوقت. قد يؤدي تشغيل وإيقاف أجهزة أخرى لانخفاض مفاجئٍ وأو زيادة مفاجئة في الجهد بشكل زائد عن الحد، مما قد يعرض الجهاز للضرر.

3 الملحقات التكميلية

الملحقات التكميلية للجهاز 70 / WSC 55

الشرح	المسمى
WPG 70/55	المصد المتوازي
WGS 1400-2B	مجرى دليلي
	فوهة طرد البرادة

4 المواصفات الفنية

نحتفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

الجهد الكهربائي الاسمي	110 فلت	230 فلت	220 فلت
قدرة الدخل الاسمية WSC 70	1500 واط	1500 واط	1500 واط
التيار الاسمي WSC 70	14,6 أمبير	7,0 أمبير	7,5 أمبير
تردد الشبكة الكهربائية WSC 70	60...50 هرتز	60...50 هرتز	60...50 هرتز
قدرة الدخل الاسمية WSC 55	1500 واط	1500 واط	1500 واط
التيار الاسمي WSC 55	14,6 أمبير	7,0 أمبير	7,5 أمبير
تردد الشبكة الكهربائية WSC 55	60...50 هرتز	60...50 هرتز	60...50 هرتز

ملحوظة

تعليمات المستخدم طبقاً للمواصفة EN 61000-3-11: يتولد عن عمليات التشغيل انخفاضات مؤقتة في الجهد الكهربائي. لذا في حالة تعرض الشبكة الكهربائية لظروف غير مواتية يمكن أن تطرأ آثار سلبية على أجهزة أخرى. أما في حالة وجود معاوقة للشبكة الكهربائية > 0,15 أوم فمن المستبعد ظهور اختلالات.

ar

الجهاز	WSC 70	WSC 55
الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003	4,9 كجم	4,7 كجم
طول كابل الكهرباء	م 4	م 4
الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع)	مم 340 x مم 265 x مم 269	مم 340 x مم 277 x مم 265
قرص الارتكاز	مم 193 x مم 320	مم 193 x مم 320
أقصى قطر لنصل المنشار	مم 190	مم 160
أدنى قطر لنصل المنشار	مم 176	مم 156
سُمك الأنصال الفولاذية للمنشار	مم 0,5...1,4	مم 0,5...1,3
عرض القطع	مم 1,6...2,2	مم 1,5...2,2
تبوية تركيب نصل المنشار	مم 30	مم 20
عمق القطع	مم 51 : زاوية القطع 45° مم 45 : زاوية القطع 50° مم 70 : زاوية القطع 90°	مم 40 : زاوية القطع 45° مم 36 : زاوية القطع 50° مم 55 : زاوية القطع 90°
سُمك الفالقة	مم 1,5	مم 1,4
عدد لفات وضع الدوران على الفارغ 230-220 فلت	5500 دقة/دقيقة	5500 دقة/دقيقة
عدد لفات وضع الدوران على الفارغ 120-110 فلت	5500 دقة/دقيقة	5500 دقة/دقيقة

ملحوظة

تم قياس مستوى الاهتزاز الوارد في هذا الدليل طبقاً لأحد معايير القياس التابعة للمواصفة EN 60745 ويمكن الاستعانة به في إجراء مقارنة بين الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهو يصلح أيضاً لتقدير حمل الاهتزاز بتصوره مؤقتة. ومستوى الاهتزاز المذكور يخص الاستخدامات الرئيسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات عمل مخالفة للمواصفات متلاً أو دون صيانتها كافية، ففي هذه الحالة قد يختلف مستوى الاهتزاز. وقد يزيد هذا من معلم الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة مؤقتة. ولتقدير حمل الاهتزاز تقديراً دقيقاً ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. ويمكن أن يقلل هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة من شأنها حماية المستخدم من تأثير الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات العمل والحفاظ على الأيدي في حالة دافئة وتنظيم مراحل العمل.

معلومات الضجيج والاهتزاز للجهاز 70 WSC (مقاسة طبقاً للمواصفة EN 60745-2-5):

مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A	105 ديسibel (A)
مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المتباعد مصنف بالفئة A.	94 ديسibel (A)
نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة	3 ديسibel (A)

قيم الاهتزاز ثلاثية المحاور (محصلة متجهات الاهتزاز)

النشر في الخشب a, h	2,5 م/ثانية ²
نسبة التفاوت (K)	1,5 م/ثانية ²

معلومات الضجيج والاهتزاز للجهاز 55 WSC (مقاسة طبقاً للمواصفة EN 60745-2-5):

مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A	105 ديسibel (A)
مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المتباعد مصنف بالفئة A.	94 ديسibel (A)
نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة	3 ديسibel (A)

قيم الاهتزاز ثلاثية المحاور (محصلة متجهات الاهتزاز)

النشر في الخشب a, h	2,5 > م/ثانية ²
نسبة التفاوت (K)	1,5 م/ثانية ²

معلومات الأجهزة والاستخدام

فئة المماية

فئة المماية II (عزل مزدوج)، انظر لوحة بيانات القدرة

5 إرشادات السلامة

1.1.5 سلامة مكان العمل

1.5 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية

(ا) تحذير

- (ا) حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومفرياً بشكل جيد. الفوضى أو أماكن العمل غير المضبوطة يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.
- (ب) لا تعمل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شرارة يمكن أن يؤدي لإشعال الغبار أو الآخرين.
- (ت) احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة انصراف انتباهك قد تفقد السيطرة على الجهاز.

احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق وأو إصابات خطيرة. احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

2.1.5 السلامة الكهربائية

- (ج) ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو حلية. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المترددة. الملابس الفضفاضة أو الحلبي أو الشعر الطويل يمكن أن تشتبك في الأجزاء المترددة.
- (خ) إذا أمكن تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام تجهيز شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناتجة عن الغبار.

4.1.5 استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها

- (أ) لا تفرط في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة يتبع لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق العمل المقرر.
- (ب) لا تستخدِم أداة كهربائية ذات مفتاح تالُف. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها خطيرة ويجب إصلاحها.
- (ت) اسحب القابس من المقبس وأو أخلع البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز، أو استبدال أجزاء الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الوقائي يمنع بد تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.
- (ث) احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة اللازمة.
- (ج) احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء المترددة من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحرافها وافقها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متضررة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المواد مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.

- (ح) حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تتميز أدوات القطع ذات مواف المقطع الحادة التي يتم عنايتها كما ينبغي بأنها أقل عرضة للتعرُّق وأسهل في الاستخدام.
- (خ) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواقوف خطيرة.

5.1.5 الخدمة

- (أ) أعمل على إصلاح أداتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

3.1.5 سلامة الأشخاص

- (أ) كن يقظاً وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدِم الأداة الكهربائية عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المقدرة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء استخدام الأداة الكهربائية قد يؤدي لإصابات خطيرة.
- (ب) ارتد تجهيزات وقاية شخصية وارتد دائم نظارة واقية. ارتد تجهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان المضادة للن扎ق ووذمة الوقاية أو واقي السمع، تبعاً لنوع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.
- (ت) تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالكهرباء، وأو بالبطارية وقبل رفعها أو حملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان الجهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.
- (ث) أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي لحوادث إصابات.
- (ج) تجنب اتخاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.

ar

(ا) خطر

(ا) لا تدخل يديك في نطاق النشر ولا تلامس نصل المنشار. أمسك المقبض الإضافي أو جسم المحرك بيديك الثانية. عندما تمسك المنشار بيديك لا يمكن لنصل المنشار أن يصبهما بجروح.

(ب) لا تضع يدك تحت قطعة الشغل. فالغطاء الواقي لا يمكن أن يحميك من نصل المنشار أسفل قطعة الشغل.

(ت) قم بـ**بواهمة** عمق القطع مع سُمْك قطعة الشغل. و يجب لا يعبر من النصل أسفل قطعة الشغل إلا جزء أقل من ارتفاع الكامل للسنون.

(ث) لا تمسك قطعة الشغل التي تزيد قطعها بالمنشار أبداً باليد أو تضعها فوق ساقك. وقم بـ**بانتيت** قطعة الشغل على قاعدة ثابتة. ومن الهم تبنت قطعة الشغل جيداً للحد من خط ملامسة أجزاء الجسم أو انحصار نصل المنشار أو فقدان السيطرة عليه.

(ج) أمسك **الأداة الكهربائية** فقط من مواضع المسك المعزولة عند إجراء أعمال يعتمد فيها أن تلامس أداة الشغل مع أسلاك كهربائية مخفية أو مع سلك الكهرباء للجهاز ذاته. حيث إن ملامسة سلك يسري فيه التيار الكهربائي من شأنه أيضاً أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالأداة الكهربائية ويؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية.

(خ) عند القطع الطولي استخدم دائمًا مصدًا أو مجرى دليلياً مستقيماً للحواف. ومن شأن ذلك تحسين دقة القطع وتقليل احتمالية انحصار نصل المنشار.

(خ) استخدم دائمًا أصال نصل بالمقاس الصحيح و**بتنويف تركيب مناسب** (على شكل نجمة أو مستدير مثلًا). فأنصال المنشار التي لا تناسب مع أجزاء التركيب بالمنشار تدور بدون انتظام وتدوي إلى قدنان السيطرة على الجهاز.

(د) لا تستخدم أبداً وردات أو براغي متضررة أو غير مناسبة **لأنصال المنشار**. فهناك وردات وبراغي لأنصال المنشار صُنعت خصيصاً لمنشار لضمان القدرة وأمان التشغيل بالشكل المثالى.

3.5 المزيد من إرشادات السلامة لجميع المنشير

الحركة الارتدادية - الأسباب وإرشادات السلامة**المعنية:**

الارتداد عبارة عن رد فعل مفاجئ نتيجة لصل نصل المنشار عالق أو مشحور أو موجه بشكل غير صحيح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع المنشار بشكل منفلت وتحركه بعيداً عن قطعة الشغل باتجاه المستخدم،

عندما ينحصر نصل المنشار أو يعلق في شق النشر المنافق، فإنه يتعرض للإعاقة، وعندئذ تدفع قوة المحرك المنشار في اتجاه المستخدم،

في حالة التوازن نصل المنشار أثناً عملية القطع أو في حالة توجيهه بشكل غير صحيح، فمن الممكن أن تعلق أسنان الحافة الخلفية لصل المنشار في سطح قطعة الشغل، وهو ما يتسبب في خروج نصل المنشار من شق النشر وارتفاع المنشار باتجاه المستخدم.

يحدث الارتداد نتيجة لاستخدام الفاطئ أو غير السليم للمنشار، ويمكن تجنب حدوثه من خلال اتباع إجراءات الوقاية المناسبة، كما سيتم شرحه فيما يلى.

- (ا) أمسك المنشار جيداً بكلتا اليدين وبحيث يكون ذراعاك في وضع يمكّن من امتصاص قوى الارتداد. قف دائمًا في وضع جابني لنصل المنشار، ولا تجعل نصل المنشار على خط واحد أبداً مع جسمك. في حالة حدوث ارتداد يمكن أن يرتد المنشار الدائري للخلف، غير أن المستخدم يمكنه السيطرة على قوى الارتداد من خلال اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة.
- (ب) إذا تعرض نصل المنشار للانحصار أو توقفت عن العمل، فأوقف المنشار وانتظر به في قطعة الشغل في وضع متزن، إلى أن يتوقف نصل المنشار تماماً. لا تحاول أبداً نزع المنشار من قطعة الشغل أو سحبه للخلف طالما كان نصل المنشار يتحرك، وإن فقد يحدث ارتداد. حدد سبب انحصار نصل المنشار وتغلب عليه.
- (ت) إذا أردت إعادة تشغيل منشار و هو داخل قطعة الشغل، فقم بـ**بمركزة** نصل المنشار في شق النشر وتحقق من أن أستان المنشار ليست عالقة في قطعة الشغل. وإذا كان نصل المنشار عالقاً فمن الممكن أن يتحرك خارج قطعة الشغل أو يتسبب في حدوث ارتداد عند تشغيل المنشار مجدداً.
- (ث) قم بـ**بتدعيم الألواح العريضة** لتفادي خطر حدوث ارتداد بفعل نصل المنشار العالق. فالألواح العريضة يمكن أن تتشظى بفعل وزنها الذاتي. و يجب تدعيم الألواح من الجانبين، سواء بالقرب من شق القطع أو عند الحافة.
- (ج) لا تستخدم أنصال منشار ثلمة أو متضررة. فأنصال المنشار ذات الأسنان الثلمة أو المتهاذبة يشكل غير صحيح تسبب في زيادة الاحتكاك وانحصار نصل النشر وحدث ارتداد، وذلك بفعل ضيق شق النشر.
- (خ) تحقق من **أوضاع بطيء عمق القطع زاوية القطع قبل البدء** في القطع بالمنشار. في حالة تغير أو ضاع الضبط أثناء القطع بالمنشار يمكن أن يتعرض نصل المنشار للانحصار ويحدث ارتداد.
- (خ) احرص على توخي الحذر الشديد عند القطع بالمنشار في الجدران القائمة أو النطاقات الأخرى الكامنة. فنصل المنشار المتوجّل في السطح يمكن أن يصطدم بأشياء مخفية أثناً القطع ويتسكب في حدوث ارتداد.

4.5 إرشادات السلامة للمنشير الدائري المزودة بغطاء واقٍ متحرك وظيفة الغطاء الواقي السفلي

- (ا) تحقق قبل كل استخدام من انفلاق الغطاء الواقي السفلي بشكل سليم. لا تستخدم المنشار ما لم يكن الغطاء الواقي السفلي حر الحركة أو إذا لم ينفّل على الفور. لا تقم بزنق أو ثبيت الغطاء الواقي السفلي أبداً في وضع مفتوح. ففي حالة سقوط المنشار سهواً على الأرض، قد ينثني الغطاء الواقي السفلي. افتح الغطاء الواقي من ذراع السحب للخلف وتحقق من حرية حركة الغطاء، ولا تلمس نصل المنشار أو الجزء الآخر أيًّا كانت زاوية القطع أو عمقه.

- ج) لا تقم بتشغيل الجهاز إلا طبقاً للتعليمات وأن يكون في حالة سليمة.
- ح) خذ قسطاً من الراحة أثناء العمل واحرص على عمل تمارين استرخاءً وتمارين للأصابع لغرض سرمان الدم في الأصابع بشكل أفضل.
- خ) لا تقم بتشغيل الجهاز إلا في نطاق العمل.
- د) قم دائمًا بإبعاد الجهاز عن جسمك عند قيامك بتنفيذ الأعمال.
- ذ) لا تعمل على الجهاز فوق مستوى الرأس.
- ه) لا تكتب على الجهاز من خلال الضغط على نصل المنشار من الجانب.
- ز) لا تلمس فلانشة الشد أو برجي الشد أثناء تشغيل الجهاز.
- س) يجب أن يكون مسار القطع خالياً من أية عوائق. لا تقطع براغي أو سماير وما شابه بالمنشار.
- ش) لا تضغط أبداً على الزر الانضغاطي للثقب البريمية أثناء دوران نصل المنشار.
- ص) لا تنصب الجهاز نحو الأشخاص.
- ض) ينبغي توجيه الأطفال إلى عدم اللعب بالجهاز.
- ط) الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذي البنية الضعيفة دون تدريبهم.
- ظ) قم بمواءمة قوة الدفع على نصل المنشار مع الغاية التي تقطعتها بحيث لا يتعرض نصل المنشار للإعاقة وينتسب في حدوث ارتداد في بعض الأمهان.
- ع) تجنب وصول رؤوس أسنان المنشار إلى درجات حرارة مفرطة.
- غ) أثناء نشر الخامات البلاستيكية يجب تجنب انصهار البلاستيك.
- ف) احرص قبل بدء العمل على معرفة فئة خطر الغبار الناشئ عند إجراء العمل. استخدم شفاط غبار أعمال الإنشاءات ذي فئة حماية مصرح بها رسميًا ومطابق للتعليمات المحلية الخاصة بالحماية من الغبار.
- ق) الغبار الناتج عن خامات مثل الطلاء المحتوي على الرصاص وبعض أنواع الأكسشاب والمعادن هو غبار ضار بالصحة. ملامسته أو استنشاقه قد يسبب أعراض حساسية وأو أمراض الجهاز التنفسى للمستخدم أو للأشخاص المتواجددين على مقربة منه. هناك أنواع معينة مسرطنة من الغبار مثل غبار خشب البلوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتطمت هذه الأنواع بماء إضافية لمعالجة الأكسشاب مثل الكروم ومواد حماية الأكسشاب. لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسيستوس إلا من قبل فنيين مختصين.
- استخدم شفاطاً للغبار حيثما أمكن، للحصول على درجة شفط عالية للغبار، استخدم مزيل الغبار المحمول الموصى به من Hilti المخصص لغبار الأكسشاب وأو المعادن والذي تمت مواءنته مع هذه الأداة الكهربائية. احرص على توفير تبوية جيدة لمكان العمل. ينصح بارتداء كمامات مزودة بفلتر من الفئة P2. احرص على مراعاة التعليمات السارية في بلدك بخصوص المواد المراد التعامل معها.
- ب) تحقق من الأداء الوظيفي لنوايسن الغطاء الواقي السفلي. واعمل على صيانة المنشار قبل الاستخدام إذا لم يكن الغطاء الواقي السفلي والنوايسن تعمل بشكل سليم. ويراعي أن الأجزاء المتضررة والرواسب الملتصقة أو تراكمات البرادة تؤدي إلى بطأ عمل الغطاء الواقي السفلي.
- ت) افتح الغطاء الواقي السفلي بيده مع عمليات القطع الاستثنائية فقط، مثل "عمليات القطع الغاثرة والمائلة." افتح الغطاء الواقي السفلي من ذراع السبب للخلف ثم اترك الذراع بمفرد انفراص نصل المنشار في قطعة الشغل. مع جميع أعمال القطع الأخرى بالمنشار ينبغي أن يعمل الغطاء الواقي السفلي أو توماتيكياً.
- ث) لا تضع المنشار على طاولة العمل أو على الأرض دون أن يكون نصل المنشار مغطى بالغطاء الواقي السفلي. فالذراع اللاحقة للمنشار غير المغطى يعمل على تحريك المنشار عكس اتجاه القطع مما يجعله يقطع ما يقابلها. ويراعي في ذلك فترة الدوران اللاحق للمنشار.

5.5 المزيد من إرشادات السلامة لجميع المنشار

وظيفة الفالقة

- (أ) استخدم نصل المنشار المناسب للفالقة. ولكي تعمل الفالقة بشكل فعال، يجب أن يكون النصل المولادي للمنشار أرفع من الفالقة، وأن يكون عرض السنون أكبر من سمك الفالقة.
- (ب) أضيّط الفالقة كما هو موضح في هذا الدليل. ويراعي أن وجود خطأ في السمك أو الوضعيّة أو التوجيه يمكن أن يتسبّب في عدم قيام الفالقة بمنع حدوث الارتداد بشكل فعال.
- (ت) احرص دائمًا على استخدام الفالقة، باستثناء عملية القطع الغائر. أعد تركيب الفالقة بعد تنفيذ القطع الغائر ويمكن أن يتسبّب في حدوث ارتداد.
- (ث) يجب أن تكون الفالقة في شق النشر حتى يمكن أن تعمل بكفاءة. مع أعمال القطع القصيرة تكون الفالقة غير فعالة عند منع الارتداد.
- ج) لا تقم بتشغيل المنشار إذا كانت الفالقة ملوثة. فوجود خلل ولو بسيط يمكن أن يُبطئ غلق الغطاء الواقي.

6.5 إرشادات إضافية للسلامة

1.6.5 سلامة الأشخاص


- (أ) استخدم واقياً للسمع. يمكن أن ينتج عن الضوضاء فقدان للسمع.
- (ب) أمسك الجهاز دائمًا بكلتا اليدين من المقابض المخصصة لذلك. حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشم.
- (ت) إذا تم تشغيل الجهاز دون استخدام شفاط للغبار، فإنه يجب استخدام واقي خفيف للتنفس عند إجراء أعمال يتولد عنها غبار.
- (ث) احرص على تشغيل الجهاز باستخدام تجهيزات الحماية الخاصة به فقط.

ب) عند العمل قم بابعاد كابلات الكهرباء، وكابلات الإطالة دائماً خلف الجهاز. من شأن هذا أن يقلل خطر السقوط أثناء العمل بسبب الكابل.

4.6.5 مكان العمل

- (أ) اعمل على توفير إضاءة جيدة لمنطقة العمل.
- (ب) اعمل على توفير تهوية جيدة لمكان العمل. أماكن العمل سبعة التهوية يمكن أن تسبب أضراراً صحية بسبب التلوث بالغبار.

5.6.5 تجهيزات الوقاية الشخصية



أثناء استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدين على مقره منه استعمال نظارة واقية ملائمة وخوذة حماية وواقية للسمع وقفاز واقي وكمامه خفيفة.

6.6.5 تجهيزات الحماية

لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة عدم تركيب نصل المنشار أو غطاء الحماية أو الغطا، الواقي المتحرك أو الفالقة بشكل صحيح.

2.6.5 الاستخدام والتعامل بعناية مع الأدوات الكهربائية

(أ) أمسك الجهاز جيداً من أسطع المسك المعزولة في حالة احتفال تعرض كابل الكهرباء، أو الوصلات الكهربائية المغطاة لتلف بسبب الأداة. في حالة حدوث تلامس مع موصلات التيار فقد يسري التيار الكهربائي في الأجزاء المعدنية المكشوفة بالجهاز وينتشر المستخدم لخطر حدوث صدمة كهربائية.

(ب) قم بتنشيط قطعة الشغل. استخدم تجهيزات شد أو مبنية لتنشيط قطعة الشغل بإمكانك. بذلك تكون أكثر ثباتاً عن إمساكها بأيديك، وعلاوة على ذلك تكون كلتا يدك متاثرتان لاستعمال الجهاز.

(ت) تأكد أن الأدوات بها نظام التثبيت المناسب للجهاز وأنها مؤمنة القفل بشكل سليم في ظرف تركيب الأدوات.

3.6.5 السلامة الكهربائية



(أ) قبل بدء العمل افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء، مقطورة أو مواسير للغاز، والماء، مثل باستخدام جهاز للكشف عن المعادن. الأجزاء الخارجية بالجهاز يمكن أن يسري فيها الجهد الكهربائي، وذلك إذا قمت سوسوا باتلاف إحدى توصيلات التيار على سبيل المثال. ويمثل هذا خطراً شديداً في حالة حدوث صدمة كهربائية.

6 الاستعمال



1.6 تغيير نصل المنشار



احترس استخدم قفازاً واقياً لغرض تغيير الأداة. الأداة وفلانشة الشد وبرغي الشد عرضة للسخونة.

احترس تأكد من أن نصل المنشار المراد تركيبه مع الجهاز يفي بالمتطلبات التقنية وأنه مشحوداً بشكل جيد. حيث يعتبر نصل المنشار الماد شرطاً أساسياً لقطع بالمنشار بدون مشاكل.

1.1.6 خلع نصل المنشار 2

1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس.

احترس ارتد قفازاً واقياً لأن نصل المنشار به حواف قطع حادة.

وقد تتعرض للإصابة من خلال حواف القطع.

احترس خلال عملية النشر يتاطير الغبار والبرادة. ومن الممكن أن تتعرض مباري التنفس والعينين للضرر من خلال الشظايا المتطايرة.

احترس استخدم قفاماً خفيفاً واقياً للتنفس ونظارة واقية. فمن ضحبيص صاحب. لذا يرجى مراعاة أن الضجيج الصاخب يمكن أن يُفقدك القدرة على السمع.

<p>4.6 ضبط القطع المائل</p> <p>يمكن ضبط الجهاز لعمليات القطع المائل على أي زاوية مابين صفر و 45°. بعد رفع المشبك الإضافي حتى 50°.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس. 2. قم بتحرير ذراع الزنق لضبط زاوية القطع حرك الجهاز إلى الموضع المرغوب أو ارفع المشبك الإضافي للضبط على 50°. 3. قم بشد ذراع الزنق الخاص بضبط زاوية القطع جيدا. 	<p>.2. اضغط زر تثبيت البريمة.</p> <p>.3. أدر برغى ثبيت نصل المنشار باستخدام مفتاح سدادي الرأس إلى أن يثبت خابور التثبيت تماما.</p> <p>.4. قم بفك برغى التثبيت باستخدام المفتاح بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.</p> <p>.5. أخلع برغى التثبيت وفلانشة الشد الفارجية.</p> <p>.6. افتح الغطا الواقي المتحرك من خلال تحريكه جانبيا ثم أخلع نصل المنشار.</p>
<p>5.1 النشر بعد التعداد</p> <p>يشتمل قوس الارتكاز الأمامي للجهاز على مؤشر تحديد (صفر و 45°) يتم استخدامه أثناء عمليات القطع المستقيم والمائل على السوا، وبذلك يمكن ضمان دقة القطع حسب زاوية القطع المختارة. وتطابق حافة التحديد مع الجهة الداخلية لنصل المنشار. ومن شأن نافذة الرؤية تحسين القدرة على النظر إلى علامات التعداد وبالتالي تحقيق حافة قطع أفضل. كما توجد مؤشرات تحديد إضافية بالقطاع الأمامي لنصل المنشار وفي نهاية قرص الارتكاز.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. قم بثبيت قطعة الشغل للميلولة دون تحركها. 2. قم بوضع قطعة الشغل بحيث تضمن تحرك نصل المنشار أسفلها دون عائق. 3. تحقق من إغفال مفتاح الجهاز. 4. أدخل القابس الكهربائي في المقبس. 5. قم بوضع الجهاز بقرص الارتكاز على قطعة الشغل بحيث لا يحدث تلامس بين نصل المنشار وقطعة الشغل. 6. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف بينما مانع التشغيل مضغوط. 7. قم بتحريك الجهاز على قطعة الشغل بطول علامات التحديد بسرعة شغل مناسبة. 	<p>.1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس.</p> <p>.2. قم بتنظيف فلانشة التثبيت وفلانشة الشد.</p> <p>.3. قم بتركيب فلانشة التثبيت.</p> <p>.4. افتح الغطا الواقي المتحرك.</p> <p>.5. افترس: انتهى إلى سهم اتجاه الدوران الموضع على نصل المنشار.</p> <p>.6. قم بتركيب نصل المنشار الجديد.</p> <p>.7. قم بثبيت فلانشة الشد عن طريق إدارة برغى الشد في اتجاه حركة عقارب الساعة. وأثناء ذلك ينبغي الضغط على زر ثبيت البريمة كما هو الحال أثناء عملية الفلاح.</p> <p>.8. قبل تشغيل الجهاز تحقق من إحكام ربط نصل المنشار.</p>
<p>6.1 النشر مع استخدام المصعد المتوازي</p> <p>من خلال المصعد المتوازي ثباتي الأذرع يمكن إجراء عمليات قطع دقيقة بطول حافة قطعة الشغل، كما يمكن قطع ألوان متباينة الأبعاد.</p> <p>يمكن تركيب المصعد المتوازي على جانبي قرص الارتكاز.</p>	<p> يجب التتحقق من ضبط الفالقة بحيث لا تزيد المسافة بينها وبين أسنان نصل المنشار على 5 مم ولا تبرز أسنان المنشار عن المحفظة السفلية لفالقة لمسافة تزيد على 5 مم.</p> <p> تتحول الفالقة دون انحراف نصل المنشار أثناء القطع الطولي. لذا يجب دائماً إجراء أعمال القطع بالمنشار مع تركيب الفالقة بشكل صحيح.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس. 2. قم بحل البرغي سدادي الرأس باستخدام مفتاح سدادي الرأس. 3. اضبط الفالقة وفقاً للصورة. 4. أحكم ربط البرغي سدادي الرأس باستخدام مفتاح سدادي الرأس.
<p>7.6 تركيب/ضبط المصعد المتوازي</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس. 2. أدخل برغى الزنق في قرص الارتكاز عن طريق إدارته. 3. ادفع المجرين الدليليين للمصعد المتوازي أسفل برغى الزنق. 4. اضبط عرض القطع المطلوب. 5. أحكم ربط براجعي الزنق. 	<p>8.6 النشر مع استخدام المجرى الدليلي</p> <p>ملحوظة</p> <p>النشر مع استخدام المجرى الدليلي يمكن أن يهد من حدوث الارتداد.</p>
<p>3.6 ضبط عمق القطع</p> <p>ملحوظة</p> <p>يتبع دائماً اختيار عمق القطع المضبوط على قيمة أكبر من سُمك الخامة التي يتم قطعها بالمنشار بحوالي 5 إلى 10 مم.</p> <p>يمكن ضبط عمق القطع تدريجياً على قيمة تتراوح ما بين صفر و 55/70 مم.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اسحب القابس الكهربائي من المقبس. 2. ضع الجهاز على سنادة. 3. قم بتحرير ذراع الزنق لضبط عمق القطع يوضع السهم عرق الزنق لضبط عمق القطع المضبوط من خلال التدريع المبين على جسم تأقل المحركة. 4. ارفع الجهاز بحركة عقارب الساعة عمودية واضبط عمق القطع من خلال الشد القوي لذراع الزنق. 	<p>.2. أدر برغى ثبيت نصل المنشار باستخدام مفتاح سدادي الرأس إلى أن يثبت خابور التثبيت تماما.</p> <p>.4. قم بفك برغى التثبيت باستخدام المفتاح بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.</p> <p>.5. أخلع برغى التثبيت وفلانشة الشد الفارجية.</p> <p>.6. افتح الغطا الواقي المتحرك من خلال تحريكه جانبيا ثم أخلع نصل المنشار.</p>

3. أعد تثبيت غطاء المحمية من خلال تثبيت الطرف البلاستيكي.

4. افحص الأجزاء المتحركة بالجهاز من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحرافها وافقها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الجهاز.

11.6 النشر مع استخدام تبهيز لشفط البرادة ⑨

ملحوظة

المنشار الدائري اليدوي مزود بفوهة توصلب مصممة لفراطيم الشفاطات الشائعة بقطر = 27 مم. لربط خرطوم الشفاطة بالمنشار يلزم وجود مهابي مناسب.

احترس

تشكل الأذيرية خطراً على الصحة، ومن الممكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض في مجاري التنفس وأمراض جلدية وحساسية.

تحذير

هناك أنواع محددة من الأذيرية تدخل ضمن مسببات السرطان. وهذه الأنواع هي الأذيرية المعدنية وأذيرية شجر البليوت و/or أذيرية فشب الزان وخصوصاً عندما تتمد مع المواد المضافة لمعالجة الخشب (كرات، مادة حماية الخشب).

احترس

استعمل قدر المستطاع مزيل الغبار المحمول المناسب WVC 40-M (أختساب) أو VCU 40-M (أختساب) ومواد معدنية) حسب مجال الاستخدام المعنى. إذا لم تكن هناك تبهيز شفط متاحة أو إذا تعذر توفيرها فاستخدم كمامه واقية للتنفس بفلتر من الفئة P2. واعمل دائمًا بالإضافة إلى ذلك على توفير تهوية جيدة لتقليل تركيز الغبار.

احترس

لمعالجة الفحams الأخرى يجب على جهة التشغيل الصناعية الاتفاق على الاشتراطات الخاصة مع الجمعيات المهنية المختصة.

12.6 النشر بدون شفط البرادة ⑩

ملحوظة

تتوفر اختيارياً الفوهة الدوارة لطرد البرادة.

اختر اتجاه الطرد المرغوب للبرادة من خلال التدوير البسيط، بحيث يتم توجيه البرادة بعيداً عنك.

2.7 العناية بالجهاز

احترس

حافظ على الجهاز، وخصوصاً مواضع المسك، جافاً ونظيفاً وخاليًا من الزيت والشحوم. لا تستخدم مواد عناية محتوية على سيليكون.

1.8.6 عمليات القطع الطولي بزاوية صفر °

ضع المنشار من حز قرص الارتكاز على قضيب المجرى الدليلي.

2.8.6 عمليات القطع الطولي بزاوية حتى 50 °

مرر المنشار من الحافة الخارجية لقرص الارتكاز بطول قضيب المجرى الدليلي، حتى لا يصطدم نصل المنشار بالمجرى الدليلي.

3.8.6 القطع بزاوية مسطحة

ملحوظة

زاوية القطع الموضحة تبين مدى فرق زاوية القطع عن الزاوية الفائمة.

1. ضع المجرى الدليلي من نقطة الصفر على حافة قطعة الشغل ثم أدر المجرى إلى أن تقابل الزاوية المرغوبة مع نقطة الصفر على تدريع الزوايا.

2. قم بتثبيت المجرى الدليلي بقامطتين حازوينتين.

9.6 نشر القطعات

1. قم بتثبيت المجرى من أسفل جيداً بقامطتين حازوينتين.

2. **ملحوظة** يجب تركيب الماكينة على المجرى الدليلي خلف قطعة الشغل.

3. **احترس:** يراعى عدم ملامسة نصل المنشار لقطعة ضع الماكينة في نطاق تركيب المجرى الدليلي.

4. قم تشغيل الجهاز.

ادفع الجهاز فوق قطعة الشغل بشكل متساو. يفتح الغطاء الواقي المتحرك عند ملامسة حافة الإعناق الجانبية وينغلق مرة أخرى عند الفروج من نهاية المجرى الدليلي.

10.6 تنظيف قناة البرادة

احترس

يجب ألا يكون الجهاز موصلاً بالشبكة الكهربائية.

1. اضغط على الفلاشة البلاستيكية بالجانب الخلفي السفلي للغطاء الواقي ثم أخلع غطاء المقاومة.

2. قم بتنظيف قناة البرادة بغطاء المقاومة.

7 العناية والصيانة

احترس

يجب ألا يكون الجهاز موصلاً بالشبكة الكهربائية.

1.7 العناية بالأدوات

احترس

أزل الانسخات شديدة الالتصاق وذلك بالمسح من آن لآخر بفوطة أدواتك من الصداً وذلك بالمسح من آن لآخر بفوطة تنظيف مشربة بالزيت.

احتدرس في حالة تعرض سلك توصيل الأداة الكهربائية للتلف يجب استبداله بسلك التوصيل المخصص لهذا الغرض والذي يجب الحصول عليه من خلال خدمة العملاء.

يخصص بصفة دورية جميع الأجزاء، الفارغية للجهاز من حيث وجود أضرار وجميع عناصر الاستعمال من حيث أدائها لوظيفتها بشكل سليم، لا نقم بتشغيل الجهاز عندما تكون هناك أجزاء تالفة أو إذا كانت بعض عناصر الاستعمال لا تحمل بشكل سليم. أعمل على إصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.

5.7 الفحص بعد أعمال العناية والصيانة

بعد إجراء أعمال العناية والصيانة يجب فحص ما إذا كانت جميع تجهيزات الحماية مركبة وتؤدي وظيفتها بدون أخطاء، لفحص غطاء الوقاية المتمترك، افتحنه بالكامل عن طريق الضغط على ذراع الاستعمال. بعد ترك ذراع الاستعمال يجب أن ينخلق غطاء الوقاية المتمترك بالكامل بسرعة.

الجسم الخارجي للجهاز مصنوع من بلاستيك مضاد للصدام. أجزاء المقippy من مادة لدائنية مرنة. لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز بينما فتحات التبوية مسدودة. نظف فتحات التبوية بحرص باستخدام فرشاة جافة، أعمل على منع توغل أجسام غريبة إلى داخل الجهاز. نظف الجهاز من الخارج بصفة دورية بفوطة تنظيف مبللة بعض الشيء. لا تستخدم بخاخة أو جهاز عامل بالبخار أو ماء متذبذب في عملية التنظيف. من خلال ذلك يمكن أن تتعرض السلامة الكهربائية للجهاز للخطر.

3.7 تنظيف تجهيزات الحماية

1. اخلع نصل المنشار لتنظيف تجهيزات الحماية.
2. نظف تجهيزات الحماية بحرص باستخدام فرشاة جافة.
3. أزل الترسيات والبرادة من داخل تجهيزات الحماية باستخدام أداة مناسبة.
4. قم بتركيب نصل المنشار.

4.7 الصيانة

تحذير
لا يجوز إجراء إصلاحات على الأجزاء، الكهربائية إلا من خلال متخصصين في الكهرباء.

8 تقصي الأخطاء

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
الجهاز لا يعمل بكمال قدرته.	كابل الإطالة طويل للغاية وأو ذو مقطع عرضي كاف.	استخدم كابل إطالة ذات طول مسموح به وأو ذا مقطع عرضي كاف.
الجهاز لا يعمل	الجهد الكهربائي بمصدر الإمداد بالجهد الكهربائي منخفض للغاية.	قم بتوصيل الجهاز بمصدر آخر للإمداد بالجهد الكهربائي.
عطل في كابل الكهرباء، أو القابس.	انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي.	أوصل جهازاً كهربائياً آخر واختبر الوظيفة.
عطل في كابل الكهرباء، أو القابس.	مفتاح التشغيل/الإيقاف به عطل.	أقصمه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر.
لا يوجد خطأ (وظيفة الآمان).	الكريون متآكل.	أقصمه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر.
انسداد قناة البرادة.	لا يمكن الضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف أو المفتاح مقفل.	انعدام/انخفاض قدرة الشفط.



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الفامات بشكل سليم فنياً. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الانتفاع به. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط

لا تلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامات المنزلية!



طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المحلية يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

10 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان،
يرجى التوجه إلى وكيل HILTI المحلي الذي تعامل معه.

11 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

المطبوعة الفنية لـ:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
Kaufering 86916
Deutschland

المنشار الدائري اليدوي	المسمى:
WSC 70 / WSC 55	مسمى الطراز:
2008	سنة الصنع:

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متواافق مع
2006/42/EC ,2004/108/EC :المواصفات والمعايير التالية:
.EN ISO 12100 ,EN 60745-2-5 ,EN 60745-1 ,EU/2011/65

.Feldkircherstrasse 100 ,Hilti Corporation
FL-9494 Schaan

Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3361 | 0214 | 00-Pos. 1 | 1

Printed in Czech Republic © 2014

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

211563 / A3



211563